


INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

Reductor planetario Güdel NRH, NRHP, NGHP



Project / Order: Bill of materials:

Serial number:

Year of manufacture:

© GÜDEL

Traducción del manual original

Este manual contiene imágenes estándar, razón por la cual estas podrán diferir del equipo concreto. El volumen suministrado variará respecto al aquí descrito cuando se trate de modelos especiales, equipamientos opcionales o modificaciones técnicas. Para reimprimir el manual, o extractos del mismo, se deberá tener nuestra autorización. Reservado el derecho a introducir mejoras técnicas.



Historial de revisiones

Versión	Fecha	Descripción
2.0	01.05.2019	 Nuevo: Fórmulas de piñón especial → 65 Modificado: Montar el NGHP → 47 Ajustar el NGHP → 49
1.0	09.07.2018	Versión básica

Tab. - I Historial de revisiones

GÜDEL



Índice de contenidos

I	Genera	Generalidades I		
	1.1	Documentos también aplicables	. 11	
	1.2	Finalidad del documento	. 11	
	1.3	Explicación de símbolos y abreviaturas	. 12	
2	Segurid	lad	13	
	2.1	Generalidades	. 13	
	2.1.1	Seguridad del producto	. 13	
	2.1.2	Cualificación del personal	. 14	
	2.1.2.1	Empresa usuaria	. 15	
	2.1.2.2	Montadores	. 15	
	2.1.2.3	Personal de puesta en servicio	15	
	2.1.2.4	Operadores		
	2.1.2.5	Personal especializado del fabricante	16	
	2.1.2.6	Personal especializado de mantenimiento		
	2.1.2.7	Personal especializado de conservación		
	2.1.2.8	Empresa de eliminación de residuos	. 17	
	2.1.3	Incumplimiento de las normas de seguridad		
	2.1.4	Normas de instalación	. 18	
	2.2	Designación de peligros en la introducción	. 19	
	2.2.1	Indicaciones de peligro	. 19	
	2.2.2	Explicación de los símbolos de advertencia	20	
	2.3	Designación de peligros en el producto	. 21	
	2.3.1	Adhesivo de advertencia "Superficies calientes"	. 21	
	2.3.2	Etiqueta adhesiva de advertencia "Componentes pesados"	. 21	
	2.4	Aspectos fundamentales de seguridad	. 22	
	2.4.1	Resguardos de separación, dispositivos de monitorización	. 22	
	2.4.2	Peligros específicos del producto		



	2.4.3	Hojas técnicas de seguridad (MSDS)	24
3	Descripc	ión del producto	25
	3.1.1 3.1.2 3.1.3	Finalidad prevista Utilización conforme a la finalidad prevista Utilización no conforme a la finalidad prevista Definición	25 25
	3.2 3.2.1 3.3	Identificación del producto Identificar la cantidad de lubricante Datos técnicos	26
4	Compon	entes, función	29
	4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.2	Estructura NRH NRHP NGHP Función	29 30
5	Transpoi	rte	33
	5.1 5.2 5.3 5.3.1 5.4 5.4.1	Símbolos de embalaje Carretillas automotoras y estibadoras Seguros de transporte Retirar el seguro de transporte Medios de carga Enganchar los medios de carga: reductor planetario	35 35 36 37
6	Puesta e	n servicio	39
	6.1 6.1.1 6.1.2	Introducción Seguridad Cualificación del personal	. 39



	6.2	Almacenamiento intermedio	39
	6.3	Montaje	40
	6.3.I	Enganchar los medios de carga: reductor planetario	40
	6.3.2	Montar el reductor planetario	. 42
	6.3.2.1	Montar el seguro de transporte	42
	6.3.2.2	Montaje de NRH, NRHP	44
		Retirar el seguro de transporte	46
	6.3.2.3	Montar el NGHP	47
		Premontar NGHP	48
		Ajustar el NGHP	49
		Retirar el seguro de transporte	69
	6.3.3	Montar el motor	
7	Manten	imiento	73
	7.1	Introducción	72
	7.1.1	Seguridad	
	7.1.1	Cualificación del personal	
	7.2	Trabajos de mantenimiento	76
	7.2.1	Requisitos generales	
	7.2.2	Intervalos de mantenimiento	76
	7.2.3	Trabajos de mantenimiento tras 150 horas	. 78
	7.2.3.1	Lubricar el piñón del eje	. 78
	7.2.4	Trabajos de mantenimiento tras 2 250 horas	. 79
	7.2.4. I	Inspección general	
	7.2.5	Trabajos de mantenimiento tras 22 500 horas	81
	7.2.5.1	Sustituir el reductor planetario Güdel	81
		Enganchar los medios de carga: reductor planetario	81
		Enganchar los medios de carga: Motor	83
		Retirar el motor	84
		Sustituir el reductor planetario Güdel	86
		Montar el motor	86
		Trabajos finales	88



	7.3	Plan de mantenimiento: Reductor planetario NRH, NRHP, NG 89	iHP .
	7.4	Tabla de mantenimiento	91
	7.5	Protocolo de intervención: Mantenimiento	93
	7.6	Comentarios acerca del manual	99
8	Repara	ción	100
	8.1	Introducción	. 100
	8.1.1	Seguridad	100
	8.1.2	Cualificación del personal	101
	8.2	Reparación	. 102
	8.2.1	Requisitos generales	102
	8.2.2	Sustituir el lubricante	102
	8.2.2.1	Identificar la cantidad de lubricante	104
	8.2.3	Sustituir el piñón	106
	8.2.3.1	NRH y NGHP	106
		Retirar el piñón NRH y NGHP	106
		Montar el piñón NRH y NGHP	108
	8.2.3.2	NRHP	110
		Retirar el piñón NRHP	110
		Montar el piñón NRHP	111
	8.3	Protocolo de intervención: Reparación	113
	8.4	Centros de asistencia	. 115
9	Puesta	fuera de servicio, almacenamiento	116
	9.1	Introducción	. 116
	9.1.1	Cualificación del personal	116
	9.2	Condiciones de almacenamiento	116
	9.3	Puesta fuera de servicio	117
	9.3.1	Limpieza y conservación	117



	9.3.2	Seguros de transporte	117
	9.3.3	Identificación	117
10	Elimina	ción	119
	10.1	Introducción	119
	10.1.1	Seguridad	119
	10.1.2	Cualificación del personal	
	10.2	Eliminación	120
	10.3	Módulos conformes para el desecho	121
	10.3.1	Desmontar	121
	10.3.2	Grupos de materiales	122
	10.4	Centros de recogida de desechos, instancias oficiales	122
П	Suminis	stro de recambios	123
	11.1	Centros de asistencia	125
	11.2	Explicaciones relativas a la lista de recambios	131
	11.2.1	Lista de piezas	131
	11.2.2	Planos de ubicación	131
12	Tablas (de pares de apriete	132
	12.1	Pares de apriete de los tornillos	132
	12.1.1	Tornillos galvanizados	133
	12.1.2	Tornillos negros	134
	12.1.3	Tornillos inoxidables	135
	Índice d	le imágenes	137
	أسطائحه ع	le tablas	139
	maice o	ic tablas	137
	Índice d	le palabras clave	141

GÜDEL



I Generalidades

Antes de trabajar con el producto, lea este manual íntegramente. Contiene indicaciones importantes para su seguridad personal. El manual deberá ser leído y comprendido por todas las personas que trabajen con este producto en cualquiera de las fases de la vida útil del producto.

1.1 Documentos también aplicables

Todos los documentos suministrados con este manual son también aplicables. Deben tenerse en cuenta, al igual que este manual, para el manejo seguro del producto.

1.2 Finalidad del documento

En este manual se describen todas las fases de la vida útil del producto:

- Mantenimiento
- Conservación
- Eliminación

Este manual expone la información necesaria para poder utilizar el producto conforme a su finalidad prevista. Es parte esencial del producto.

El manual debe tenerse a mano en el lugar de uso del producto durante toda la vida útil de este. En caso de revenderse el producto, el manual deberá entregarse a su nuevo propietario.



1.3 Explicación de símbolos y abreviaturas

En este manual se utilizan los símbolos y las abreviaturas siguientes:

Símbolo o abrevia- tura	Finalidad	Explicación
•	Referencia cruzada	Ver
	Dado el caso en referencia cruzada	Página
Fig.	Pie de ilustración	Figura
Tab.	Pie de tabla	Tabla
i	En consejo	Información o consejo

Tab. 1-1 Explicación de símbolos y abreviaturas



2 Seguridad

2.1 Generalidades

Antes de trabajar con el producto, lea este manual íntegramente. Contiene indicaciones importantes para su seguridad personal. El manual deberá ser leído y comprendido por todas las personas que trabajen con este producto en cualquiera de las fases de la vida útil del producto.

2.1.1 Seguridad del producto

Peligros remanen-

tes

El producto responde al nivel tecnológico actual. Se ha fabricado conforme a los pertinentes reglamentos de seguridad. No obstante, su uso conlleva ciertos peligros remanentes.

Existen peligros para la seguridad personal del operador, así como para la seguridad del producto y otros bienes materiales.

Funcionamiento

Use el producto siempre como indica este manual y en estado técnicamente perfecto.



2.1.2 Cualificación del personal

A ADVERTENCIA

Falta de formación en materia de seguridad

¡El comportamiento incorrecto del personal técnico sin formación o con formación deficiente puede causar lesiones graves o mortales!

Antes de que el personal técnico trabaje en aspectos relevantes para la seguridad del producto:

- Asegúrese de que el personal técnico cuenta con la formación relativa a la seguridad
- Forme e instruya al personal técnico específicamente en su área de competencia

La manipulación del producto solo se permitirá a personal debidamente capacitado y autorizado.

Las personas están autorizadas cuando:

- Conocen las directivas de seguridad relevantes para su área de competencia
- Han leído y entendido el presente manual
- Cumplen con los requisitos para un área de competencia
- Se les ha asignado el área de competencia por parte de la empresa usuaria

El personal especializado es responsable frente a terceros en su área de trabajo.

Durante la formación o instrucción, el personal especializado únicamente puede operar el producto bajo la supervisión de personal especializado del fabricante.



2.1.2.1 Empresa usuaria

La empresa usuaria es responsable de que:

- El producto se utilice conforme al uso previsto
- El producto siempre esté lubricado en forma adecuada
- Se observen todos los aspectos relacionados con la seguridad
- El producto se retire del servicio si no se puede garantizar completamente el funcionamiento de los dispositivos de seguridad
- El personal especializado que trabaja en el producto cuenta con la debida formación
- Se pone equipo de protección a disposición del personal especializado
- El manual de instrucciones está disponible en cualquier momento en el lugar de emplazamiento para el personal especializado
- El personal especializado está al corriente del estado actual de la técnica
- El personal especializado está informado acerca de novedades técnicas, modificaciones o asuntos similares
- El personal encargado de la limpieza trabaja únicamente bajo la supervisión de personal de mantenimiento

2.1.2.2 Montadores

El montador:

- Tiene buenos conocimientos mecánicos y / o eléctricos
- Es flexible
- Tiene experiencia en el montaje

2.1.2.3 Personal de puesta en servicio

El personal de puesta en servicio:

- Tiene buenos conocimientos de programación
- Tiene conocimientos mecánicos y / o eléctricos
- Es flexible

Al personal de puesta en servicio le corresponden las siguientes tareas:

- Poner el producto en servicio
- Comprobar las funciones del producto



2.1.2.4 Operadores

El operador:

- Ha recibido formación e instrucción por parte de la empresa usuaria o del fabricante
- Tiene muy buenos conocimientos de la interfaz de usuario y de los elementos de mando
- Tiene conocimientos sobre procesos específicamente orientados al producto

Al operador le corresponden los siguientes trabajos:

- Conectar y desconectar el sistema de control del producto
- Establecer la disponibilidad para la producción
- Monitorizar el proceso de producción
- Localizar pequeños fallos

2.1.2.5 Personal especializado del fabricante

El personal especializado del fabricante:

- Es empleado del fabricante o de la representación local
- Tiene buenos conocimientos mecánicos y / o eléctricos
- Tiene buenos conocimientos de software
- Tiene experiencia en mantenimiento, conservación y reparación
- Tiene experiencia con productos de Güdel

Al personal especializado del fabricante le corresponden las siguientes tareas:

- Realizar trabajos de mantenimiento mecánico y eléctrico según el manual
- · Realizar trabajos de conservación mecánica y eléctrica según el manual
- · Limpiar el producto
- Sustituir piezas de recambio
- Localizar y subsanar pequeños fallos



2.1.2.6 Personal especializado de mantenimiento

El personal especializado de mantenimiento:

- Ha recibido formación por parte de la empresa usuaria o del fabricante
- Tiene buenos conocimientos mecánicos y / o eléctricos
- Tiene conocimientos de software
- Tiene experiencia en mantenimiento
- Es responsable de la seguridad del personal de limpieza

Al personal especializado de mantenimiento le corresponden las siguientes tareas:

- Realizar trabajos de mantenimiento mecánico y eléctrico según el manual
- Limpiar el producto
- Sustituir piezas de recambio
- Supervisar y guiar al personal de limpieza durante el proceso de limpieza en la zona de seguridad

2.1.2.7 Personal especializado de conservación

El personal especializado de conservación:

- · Ha recibido formación por parte de la empresa usuaria o del fabricante
- Tiene buenos conocimientos mecánicos y / o eléctricos
- Tiene conocimientos de software
- Tiene experiencia en conservación y reparación
- Es flexible

Al personal especializado de conservación le corresponden las siguientes tareas:

- Realizar trabajos de conservación mecánica y eléctrica según el manual
- Sustituir piezas de recambio

2.1.2.8 Empresa de eliminación de residuos

Empresa de eliminación de residuos:

- Puede separar desechos
- Conoce las directivas sobre eliminación de residuos específicas del país
- Tiene experiencia en la eliminación de residuos responsable con el medio ambiente
- · Trabaja con meticulosidad y seguridad



2.1.3 Incumplimiento de las normas de seguridad



A PELIGRO

Incumplimiento de las normas de seguridad

¡El incumplimiento de las normas de seguridad puede causar daños materiales y lesiones graves o mortales!

· Respete siempre las normas de seguridad

Responsabilidad

En las siguientes circunstancias, la casa Güdel declina toda responsabilidad y prestación de garantía:

- Se incumplieron las normas de instalación.
- No se instalaron los dispositivos de seguridad suministrados.
- Se modificaron los dispositivos de seguridad suministrados.
- No se instalaron los dispositivos de monitorización suministrados.
- Se modificaron los dispositivos de monitorización suministrados.
- El producto no se utilizó conforme al uso previsto.
- Los trabajos de mantenimiento no se realizaron en los intervalos especificados o se realizaron incorrectamente.

2.1.4 Normas de instalación

Medidas de protección La empresa usuaria es responsable de la seguridad en el entorno del producto. Principalmente se debe garantizar el cumplimiento de las normas y directivas generales de seguridad. Antes de la puesta en servicio, la empresa usuaria debe comprobar que se han tomado todas las medidas de protección. Estas deben abarcar todas las fuentes de peligro. Solo así podrá garantizarse que el producto se use conforme a la normativa CE.

Según la directiva de máquinas, las medidas de protección deberán:

- Hallarse al nivel tecnológico actual
- Corresponder a la categoría de protección exigida

Modificaciones

No se permite modificar el producto ni usarlo de forma no indicada. \bigcirc 25

Reglas generales de seguridad laboEs obligatorio observar y poner en práctica las reglas de seguridad laboral de validez general.



Designación de peligros en la introducción 2.2

2.2.1 Indicaciones de peligro

Los peligros se indican basándose en estos cuatro niveles de peligro:



A PELIGRO

PELIGRO

La palabra PELIGRO avisa de situaciones con alto riesgo de que se produzcan lesiones graves o directamente mortales.



A ADVERTENCIA

ADVERTENCIA

La palabra ADVERTENCIA avisa de situaciones con moderado riesgo de que se produzcan lesiones graves o posiblemente mortales.



A ATENCIÓN

ATENCIÓN

La palabra ATENCIÓN avisa de situaciones con riesgo menor de que se produzcan lesiones de gravedad media.

NOTA

NOTA

La palabra NOTA avisa del riesgo de posibles daños materiales.





2.2.2 Explicación de los símbolos de advertencia

Las indicaciones de peligro sobre daños personales contienen el símbolo del correspondiente peligro.

Símbolo	Explicación de los símbolos
	Peligro debido a causas generales
	Peligro a causa de elementos de conexión sueltos
	Peligro a causa de sobrepresión
	Peligro a causa de engranajes
	Peligro por puesta en marcha automática
<u>**</u>	Peligro por caída de ejes
SSS	Peligro a causa del calor
	Peligro a causa de componentes pesados
	Peligro de contaminación medioambiental
	Peligro a causa de cargas suspendidas



Símbolo	Explicación de los símbolos
	Peligro de resbalones

2.3 Designación de peligros en el producto

El producto lleva los siguientes adhesivos de advertencia:

2.3.1 Adhesivo de advertencia "Superficies calientes"



Fig. 2-1 Adhesivo de advertencia "Superficies calientes"

El adhesivo de advertencia "Superficies calientes" advierte frente a contactos con componentes calientes.

2.3.2 Etiqueta adhesiva de advertencia "Componentes pesados"



Fig. 2-2 Etiqueta adhesiva de advertencia "Componentes pesados"

La etiqueta adhesiva de advertencia "Componentes pesados" advierte sobre la elevación de componentes pesados.



2.4 Aspectos fundamentales de seguridad

2.4.1 Resguardos de separación, dispositivos de monitorización

A

A ADVERTENCIA

Resguardos de separación y dispositivos de monitorización ausentes

¡Los resguardos de separación y dispositivos de monitorización ausentes o modificados pueden causar daños materiales o lesiones graves!

- No retire ni modifique los resguardos de separación y dispositivos de monitorización
- A la hora de la puesta en servicio, coloque correctamente todos los resguardos de separación y dispositivos de monitorización

Encontrará información sobre los resguardos de separación y dispositivos de monitorización en la documentación del equipo completo.

2.4.2 Peligros específicos del producto



A ADVERTENCIA

Salpicaduras de aceite caliente

En caso de sobrecarga o de parámetros de potencia erróneos, se generará sobrepresión en el reductor. Es posible que escape aceite caliente a presión. ¡Ello puede provocar lesiones oculares o quemaduras graves!

- Utilice el reductor dentro de los parámetros de potencia definidos según el catálogo
- No sobrecargue el reductor
- Use la indumentaria de seguridad correspondiente





A ADVERTENCIA

Componentes flojos

Las vibraciones pueden hacer que los elementos de conexión se suelten. Tal situación puede sorprender al personal y causarle graves lesiones.

Observe los siguientes aspectos:

- Asegure los elementos de conexión con los medios correspondientes
- Compruebe periódicamente los pares de apriete

ADVERTENCIA



Peligro de lesiones

¡El contacto con piezas rotativas puede causar graves lesiones!

Tenga en cuenta los siguientes aspectos:

- Instale resguardos de separación
- Mantenga sus miembros corporales alejados del área de peligro
- Use la indumentaria de seguridad correspondiente

A ATENCIÓN



Aceites, grasas

¡Aceites y grasas suponen una amenaza para el medio ambiente!

- No permita que las grasas o aceites contaminen las aguas potables. Tome las precauciones necesarias
- Observe las fichas técnicas de seguridad de su país
- Deseche los aceites y las grasas como residuos especiales, aun cuando únicamente se trate de pequeñas cantidades



2.4.3 Hojas técnicas de seguridad (MSDS)

Las fichas técnicas de seguridad contienen información de seguridad de los materiales. Son específicas para cada país. Las fichas técnicas de seguridad se expiden por ejemplo para materiales como aceites, grasas, productos de limpieza, etc. La empresa usuaria es responsable de la adquisición de las fichas técnicas de seguridad para todos los materiales utilizados.

Las fichas de seguridad pueden obtenerse del siguiente modo:

- Los proveedores de sustancias químicas suelen adjuntar hojas técnicas de seguridad a las sustancias que suministran
- Las fichas de seguridad necesarias están disponibles en Internet.
 (Introduzca "msds" y la denominación del material en un motor de búsqueda. Se mostrará información sobre el material relevante para la seguridad).

Lea detenidamente las fichas técnicas de seguridad en su integridad. Siga todas las indicaciones. Le aconsejamos que tenga siempre a mano las fichas de seguridad.



Encontrará la ficha técnica de seguridad para Güdel HI en la zona de descarga de nuestro sitio web corporativo http://www.gudel.com



3 Descripción del producto

3.1 Finalidad prevista

3.1.1 Utilización conforme a la finalidad prevista



Utilice el producto exclusivamente con motores que cumplan la norma DIN 42955 R.

El producto sirve para la transmisión de momentos de torsión y para la reducción de revoluciones. Está previsto exclusivamente para montarlo en una máquina o una cuasi máquina.

Otros usos, o usos que vayan más allá del descrito, no se consideran usos conformes a la finalidad prevista. El fabricante declina toda responsabilidad por daños debidos a usos inapropiados. Toda la responsabilidad recaerá sobre el usuario.

3.1.2 Utilización no conforme a la finalidad prevista

El producto no es apropiado para:

- Mover sustancias tóxicas
- Mover sustancias explosivas
- El funcionamiento en espacios con peligro de explosión
- El funcionamiento fuera de los datos de rendimiento definidos por Güdel

¡Todo uso que vaya más allá de la finalidad prevista se considera inapropiado y está prohibido!



No está permitido sobrepasar la velocidad de giro de entrada admisible y el par de salida, así como tampoco las fuerzas adicionales admisibles. Se deben tener en cuenta las directrices interpretativas de Güdel. Información adicional según el catálogo de Güdel http://www.gudel.com/products/gearboxes

No efectúe modificaciones en el producto.



3.1.3 Definición

Los reductores de brida son módulos en el sentido de Directiva de Máquinas 2006/42/CE. Según el párrafo 35 de la guía de aplicación están definidos como componentes de máquinas. Por tal razón, Güdel no ofrece ninguna declaración de incorporación para el producto.

3.2 Identificación del producto

3.2.1 Identificar la cantidad de lubricante

Consulte la cantidad de lubricante en la placa de características o en el código del producto de la lista de recambios. Para cualquier pregunta, consulte a nuestros centros de asistencia técnica.




Fig. 3-1 Reductor planetario Güdel: Identificar la cantidad de lubricante

A Cantidad de lubricante [cm �³] D Relación de transmisión
B Tipo E Posición de montaje

C Tamaño

Número de eta- pas	Relaciones de transmisión
T	3, 4, 5, 7, 10
2	12, 16, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 70, 100

Tab. 3-1 Reductor planetario Güdel: Relación de transmisión



Etapa		Tipo / tamaño		
	montaje	80	100	140
1	TP	30	90	130
2		50	130	190

Tab. 3-2 Reductor planetario Güdel: Cantidad de lubricante [cm • ³]

3.3 Datos técnicos

Los datos de potencia figuran en el catálogo.

Rangos de temperatura Tienen validez las siguientes temperaturas ambiente y humedad del aire:

Fase de vida útil del producto	Rango de tempera- tura	Humedad del aire
Transporte	-10 hasta +60°C	
Funcionamiento	-15 hasta +40°C	Hasta y con 85%, no es admisible la formación de agua condensada
Almacenamiento	-10 hasta +40°C	hasta 75%

Tab. 3-3 Rangos de temperatura

GÜDEL



4 Componentes, función

4.1 Estructura



El diseño de la salida de fuerza y los reductores planetarios varía en función del deseo del cliente y la relación de transmisión.

4.1.1 NRH

El producto consta de los siguientes componentes:




Fig. 4-1 Estructura NRH

Α	Orificio / rosca para motor	F	Tapón roscado de vaciado
В	Brida de motor	G	Tapón
С	Tapón roscado de purga de aire y tapón roscado de llenado	Н	Acoplamiento
D	Brida	1	Diámetro de centrado del motor
Ε	Piñón		



4.1.2 NRHP

El producto consta de los siguientes componentes:




Fig. 4-2 Estructura NRHP

Α	Orificio / rosca para motor	F	Piñón
В	Brida de motor	G	Tornillo
С	Tapón roscado de purga de aire y tapón roscado de llenado	Н	Tapón
D	Brida	1	Acoplamiento
Ε	Placa	J	Diámetro de centrado del motor



4.1.3 NGHP

El producto consta de los siguientes componentes:




Fig. 4-3 Estructura NGHP

Α	Orificio / rosca para motor	F	Piñón
В	Brida de motor	G	Tapón roscado de vaciado
С	Tapón roscado de purga de aire y tapón roscado de llenado	Н	Tapón
D	Brida del reductor	1	Acoplamiento
Ε	Marcado de la excéntrica	J	Diámetro de centrado del motor



4.2 Función

El reductor planetario sirve para la multiplicación de momentos de torsión y para la reducción de revoluciones.

En el reductor planetario NGHP, el engrane de los dientes entre cremallera y piñón se ajusta mediante excéntrica y marcado de la excéntrica.



5 Transporte

El producto se transporta por aire, tierra o agua. El tipo de embalaje dependerá del medio de transporte.

Camión = Se expide en palé de transporte
Avión = Se expide en jaula de madera
Barco = Se expide en caja o contenedor

Realice los trabajos descritos en este capítulo solo una vez haya leído y comprendido el capítulo "Seguridad". \bigcirc 13 ¡Por su propia seguridad!

A ADVERTENCIA



Desgarro de las eslingas

Los cantos afilados cortan las eslingas. ¡Esto puede llegar a causar lesiones graves o mortales!

• Proteja siempre las eslingas con una protección para los cantos

A ADVERTENCIA



Cargas suspendidas

¡Una manipulación inadecuada de cargas suspendidas puede provocar lesiones graves o mortales!

- Use dispositivos de elevación adecuados
- Use la indumentaria de seguridad correspondiente
- Guarde suficiente distancia de seguridad a las cargas suspendidas
- Nunca se sitúe bajo cargas suspendidas

NOTA

Transporte inadecuado

¡Una manipulación inadecuada del paquete puede causar daños de transporte!

- No tumbe el paquete
- · Evite someterlo a fuertes vibraciones
- Respete lo indicado por los símbolos del paquete



5.1 Símbolos de embalaje

Observe los siguientes símbolos durante el transporte de los palés / jaulas de madera / cajas:




Fig. 5-1 Enganchar medios de carga

- A Centro de gravedad
- B Punto de enganche

Según el contenido, las unidades de embalaje irán identificadas con los símbolos representados más abajo. Según el contenido, las unidades de embalaje irán identificadas con los símbolos representados más abajo. Observe siempre lo que estos indiquen.




Fig. 5-2 Símbolos de embalaje

- A Frágil
- B Arriba

- C Resguardar de la humedad
- D Tratar con cuidado



Retire únicamente la parte de embalaje estrictamente necesaria para el transporte en el interior.

Transporte el palé, la caja o la jaula hasta el lugar de emplazamiento previsto. Use para ello dispositivos de transporte adecuados.

5.2 Carretillas automotoras y estibadoras

Las carretillas automotoras y estibadoras deben estar concebidas para el tamaño y peso del paquete. El conductor de una carretilla automotora y estibadora debe estar en posesión de una licencia para el manejo del vehículo.

5.3 Seguros de transporte

La sujeción de transporte se expide aplicada al reductor. Retire todos los seguros de transporte antes de mover los ejes. Conserve los seguros de transporte para poder reutilizarlos.

A ADVERTENCIA



Caída de ejes

Después de haber retirado los seguros de transporte, el freno o los motores, los ejes verticales pueden desplomarse. Los carros pueden desplazarse lateralmente. ¡Esto puede llegar a causar lesiones graves o mortales!

 Dado el caso, retenga los ejes verticales y los carros antes de retirar los seguros de transporte, los frenos o los motores



5.3.1 Retirar el seguro de transporte




Fig. 5-3 Retirar el seguro de transporte: Reductor planetario Güdel

A Tornillo del acoplamiento
 B Reductor planetario
 C Tapón
 D Seguro de transporte
 E Tornillo del motor
 F Motor

Desmonte el seguro de transporte del siguiente modo:

- I Desconectar el equipo mediante el interruptor y bloquearlo con un candado para evitar que pueda volver a conectarse
- 2 Retirar el tapón
- 3 Soltar los tornillos del acoplamiento
- 4 Sacar el tornillo del motor
- 5 Retirar el seguro de transporte del reductor planetario

El seguro de transporte está retirado.



5.4 Medios de carga

Los medios de carga, cadenas, cuerdas o cinchas deben ser adecuados para las cargas originadas por el paquete. Fije los medios de carga a piezas estables. Asegure los medios de carga contra deslizamientos. Asegúrese de que los medios de carga no dañan ningún componente.

5.4.1 Enganchar los medios de carga: reductor planetario

A ADVERTENCIA



Cargas suspendidas

¡Una manipulación inadecuada de cargas suspendidas puede provocar lesiones graves o mortales!

- · Use dispositivos de elevación adecuados
- Use la indumentaria de seguridad correspondiente
- Guarde suficiente distancia de seguridad a las cargas suspendidas
- Nunca se sitúe bajo cargas suspendidas






Fig. 5-4 Enganchar medios de carga: reductor planetario

- A Gancho de grúa
- B Eslinga
- C Reductor

Enganche los medios de carga como se describe a continuación:

- I Colocar la eslinga alrededor del reductor planetario (¡tener en cuenta el centro de gravedad!)
- 2 Colocar la eslinga en el gancho de la grúa
- 3 Elevar la carga con cuidado
- 4 Comprobar la horizontalidad de la carga
- 5 En caso de inclinación, volver a colocar la eslinga

Los medios de carga están enganchados.



6 Puesta en servicio

6.1 Introducción

6.1.1 Seguridad

Realice los trabajos descritos en este capítulo solo una vez haya leído y comprendido el capítulo "Seguridad". \bigcirc 13 ¡Por su propia seguridad!

A ADVERTENCIA



Desgarro de las eslingas

Los cantos afilados cortan las eslingas. ¡Esto puede llegar a causar lesiones graves o mortales!

• Proteja siempre las eslingas con una protección para los cantos

A ADVERTENCIA



Cargas suspendidas

¡Una manipulación inadecuada de cargas suspendidas puede provocar lesiones graves o mortales!

- · Use dispositivos de elevación adecuados
- Use la indumentaria de seguridad correspondiente
- Guarde suficiente distancia de seguridad a las cargas suspendidas
- · Nunca se sitúe bajo cargas suspendidas

6.1.2 Cualificación del personal

El producto solo debe ser puesto en funcionamiento por personal técnico debidamente capacitado y autorizado.

6.2 Almacenamiento intermedio

Respete las condiciones de almacenaje en caso de que el producto deba quedar almacenado por un tiempo antes del montaje. \bigcirc \bigcirc 116





6.3 Montaje

6.3.1 Enganchar los medios de carga: reductor planetario

A ADVERTENCIA



Cargas suspendidas

¡Una manipulación inadecuada de cargas suspendidas puede provocar lesiones graves o mortales!

- · Use dispositivos de elevación adecuados
- Use la indumentaria de seguridad correspondiente
- Guarde suficiente distancia de seguridad a las cargas suspendidas
- · Nunca se sitúe bajo cargas suspendidas




Fig. 6-1 Enganchar medios de carga: reductor planetario

- A Gancho de grúa
- B Eslinga
- C Reductor



Enganche los medios de carga como se describe a continuación:

- I Colocar la eslinga alrededor del reductor planetario (¡tener en cuenta el centro de gravedad!)
- 2 Colocar la eslinga en el gancho de la grúa
- 3 Elevar la carga con cuidado
- 4 Comprobar la horizontalidad de la carga
- 5 En caso de inclinación, volver a colocar la eslinga

Los medios de carga están enganchados.



6.3.2 Montar el reductor planetario

A ADVERTENCIA

Componentes flojos

Las vibraciones pueden hacer que los elementos de conexión se suelten. Tal situación puede sorprender al personal y causarle graves lesiones.

Observe los siguientes aspectos:

- Asegure los elementos de conexión con los medios correspondientes
- Compruebe periódicamente los pares de apriete

6.3.2.1 Montar el seguro de transporte




Fig. 6-2 Montar el seguro de transporte: Reductor planetario Güdel

A Tornillo del acoplamiento D Seguro de transporte
B reductor planetario E Tornillo del motor
C Tapón F Motor



Monte el seguro de transporte del siguiente modo:

- I Desconectar el equipo mediante el interruptor y bloquearlo con un candado para evitar un encendido accidental
- 2 Retirar el tapón si fuera necesario
- 3 Soltar los tornillos del acoplamiento
- 4 Montar el seguro de transporte en el reductor planetario
- 5 Fijar el seguro de transporte con el tornillo del motor
- 6 Apretar los tornillos del acoplamiento

El seguro de transporte está montado.



6.3.2.2 Montaje de NRH, NRHP

Esta descripción sirve como ejemplo para los dos tipos de reductor planetario NRH y NRHP.

NOTA

Distancia de la placa de montaje

Una distancia insuficiente entre la placa de montaje y el carro puede ocasionar daños en el piñón o en la cremallera.

- Coloque la placa de montaje a una distancia suficiente del carro
- Tenga cuidado al montar el reductor




Fig. 6-3 Montar el reductor planetario: NRH, NRHP

- A Placa de carro
- B Placa de montaje

- C Tornillo (a cargo del cliente)
- D Reductor planetario Güdel



Desmonte el reductor planetario del siguiente modo:

- I Montar el reductor planetario en la placa de montaje
- 2 Apretar los tornillos
- 3 Si fuera necesario, ajustar la holgura entre flancos de dientes de acuerdo con el manual de instrucciones general

El montaje del reductor planetario se ha completado.



Retirar el seguro de transporte




Fig. 6-4 Retirar el seguro de transporte: Reductor planetario Güdel

Α	Tornillo del acoplamiento	D	Seguro de transporte
В	Reductor planetario	Ε	Tornillo del motor
C	Tapón	F	Motor

Desmonte el seguro de transporte del siguiente modo:

- I Desconectar el equipo mediante el interruptor y bloquearlo con un candado para evitar que pueda volver a conectarse
- 2 Retirar el tapón
- 3 Soltar los tornillos del acoplamiento
- 4 Sacar el tornillo del motor
- 5 Retirar el seguro de transporte del reductor planetario

El seguro de transporte está retirado.



6.3.2.3 Montar el NGHP



Como ayuda, utilice el código QR en el reductor planetario y visite el sitio web de Güdel http://gadjuster.gudel.com/




Fig. 6-5 Premontar el reductor planetario NGHP

- A Posición de montaje 0°
- B Posición de montaje 30°
- C Posición de funcionamiento
- D Brida de centraje

- E Brida del reductor
- F Marcado de la excéntrica
- G Código QR

47



Premontar NGHP



Fig. 6-6 Premontar el NGHP

Lubricación de fábri- ca	Especificación	Cantidad de lubri- cante
Mobil Mobilux EP 2	KP2K-30 según DIN 51502	

Tab. 6-1 Lubricantes:

Monte el reductor planetario NGHP de la siguiente manera:

Condición:La interfaz de montaje para el reductor se ha taladrado conforme a las especificaciones de los documentos de venta de Güdel

Condición:El reductor planetario está bloqueado correctamente 3 2 42

- I Determinar el punto más alto de la línea divisoria de la cremallera
- 2 Orientar el reductor planetario y la brida del reductor en la posición de montaje 0°
- 3 Lubricar ligeramente la brida brida de centraje bajo la brida del reductor
- 4 Montar el reductor planetario NGHP
- 5 Apretar los tornillos a mano El reductor planetario NGHP se debe poder ajustar manualmente con una aplicación de fuerza mínima

El reductor planetario NGHP está premontado.



Ajustar el NGHP




Fig. 6-7 Ajustar el reductor planetario NGHP

- A Cremallera
- B Reductor planetario NGHP
- C Carro
- D Reloj comparador



Ajuste el reductor planetario NGHP de la siguiente manera:

Condición:El reductor planetario se ha premontado 🗢 🖹 48

Condición: El reductor planetario está bloqueado 🗢 🖹 42

Condición:Utilice además las siguientes tablas de valores en función de su tamaño empleado.

- I Girar el reductor planetario en sentido antihorario hacia la posición de montaje 30°
- 2 Apretar los tornillos a mano El reductor planetario NGHP debe estar asegurado contra la torsión
- Medir el juego lineal del sistema
 Utilizar un medio de medición apropiado
 - **3.1** Deslizar el carro contra el lado izquierdo del flanco de dientes y medir
 - **3.2** Deslizar el carro contra el lado derecho del flanco de dientes y medir
- **4** Determinar la posición de funcionamiento teórica mediante tabla o GAdiuster de Güdel
- 5 Ajustar el reductor planetario al valor determinado
- 6 Comprobar el juego lineal del sistema
 - 6.1 En caso de desviación:Repetir el procedimiento a partir del paso 3
- 7 Apretar los tornillos a mano
 - **7.1** El reductor planetario NGHP debe estar asegurado contra la torsión
- 8 Apretar los tornillos con una llave dinamométrica

El reductor planetario NGHP está ajustado.



Tabla de valores tamaño 80

Reductor plane- tario NGHP	080								
Piñón	2	Z20-M2F	1	Z16-M2.5H					
Clase de precisión	PI	P3	P5	PI	P3	P5			
Valor de ajuste mí- nimo [μm]	13	24	13	24	35				

Tab. 6-2 Ejemplo de masa NGHP 080

Reductor pla- netario NGHP										
Piñón	Z	20-M2I	4	ZI	6-M2.	5H	Configura-			
Clase de pre- cisión	PI	Р3	P5	PI	P3	P5	ción Factor de corrección			
Juego lineal medido del sistema posi- ción previa de 30° [µm]		Posición de funcionamiento reco- mendada del reductor planetario								
290	-	-	10	-	-	10	7 μm por 0,5°			
285	-	-	10.5	-	-	10.5	7 μm por 0,5°			
280	-	-	П	-	-	П	7 μm por 0,5°			
275	-	10	12	-	10	12	7 μm por 0,5°			
270	-	П	12.5	-	П	12.5	7 μm por 0,5°			
265	10	11.5	13.5	10	11.5	13.5	7 μm por 0,5°			
260	11	12.5	13.5	П	12.5	13.5	7 μm por 0,5°			
255	11.5	12.5	14	11.5	12.5	14	7 μm por 0,5°			
250	12	13.5	15.5	12	13.5	15.5	7 μm por 0,5°			
245	12.5	14	15	12.5	14	15	7 μm por 0,5°			



Reductor pla- netario NGHP	080									
Piñón	Z	2 0-M 2l	Configura-							
Clase de pre- cisión	PI	P 3	P5	PI	P 3	P5	ción Factor de corrección			
Juego lineal medido del sistema posi- ción previa de 30° [µm]		ción de dada d		lineal						
240	13.5	15.5	15.5	13.5	15.5	15.5	7 μm por 0,5°			
235	14	15	16	14	15	16	7 μm por 0.5°			
230	14.5	15.5	16.5	14.5	15.5	16.5	7 μm por 0,5°			
225	15	16	17	15	16	17	7 μm por 0,5°			
220	15.5	16.5	17.5	15.5	16.5	17.5	7 μm por 0,5°			
215	16	17	18	16	17	18	7 μm por 0,5°			
210	16.5	17.5	18.5	16.5	17.5	18.5	7 μm por 0,5°			
205	17	18	19	17	18	19	7 μm por 0,5°			
200	17.5	18.5	19.5	17.5	18.5	19.5	7 μm por 0,5°			
195	18	19	19.5	18	19	19.5	7 μm por 0,5°			
190	-	-	20	-	-	20	7 μm por 0,5°			
185	-	-	20.5	-	-	20.5	7 μm por 0,5°			
180	-	20	21	-	20	21	7 μm por 0,5°			
175	-	20.5	21.5	20	21	21.5	7 μm por 0,5°			
170	20	21	21.5	20	21	21.5	7 μm por 0,5°			
165	20.5	21.5	22.5	20.5	21.5	22.5	7 μm por 0,5°			
160	20.5	21.5	22.5	20.5	21.5	22.5	7 μm por 0,5°			



Reductor pla- netario NGHP	080									
Piñón	Z	20-M2	н	ZI	6-M2.	5H	Configura-			
Clase de pre- cisión	PI	P 3	P5	PI	P 3	P5	ción Factor de corrección			
Juego lineal medido del sistema posi- ción previa de 30° [µm]		ción de dada d		lineal						
155	21	22	22.5	21	22	22.5	7 μm por 0,5°			
150	21.5	22.5	23	21.5	22.5	23	7 μm por 0,5°			
145	22	22.5	23.5	22	22.5	23.5	7 μm por 0,5°			
140	22	23	23.5	22	23	23.5	7 μm por 0,5°			
135	22.5	23.5	24	22.5	23.5	24	7 μm por 0,5°			
130	23	23.5	24.5	23	23.5	24.5	7 μm por 0,5°			
125	23.5	24	24.5	23.5	24	24.5	7 μm por 0,5°			
120	23.5	24.5	25	23.5	24.5	25	7 μm por 0,5°			
115	24	24.5	25.5	24	24.5	25.5	7 μm por 0,5°			
110	24.5	25	25.5	24.5	25	25.5	7 μm por 0,5°			
105	24.5	25.5	26	24.5	25.5	26	7 μm por 0,5°			
100	25	25.5	26.5	25	25.5	26.5	7 μm por 0,5°			
95	25.5	26	26.5	25.5	26	26.5	7 μm por 0,5°			
90	25.5	26	27	25.5	26	27	7 μm por 0,5°			
85	26	26.5	27	26	26.5	27	7 μm por 0,5°			
80	26	27	27.5	26	27	27.5	7 μm por 0,5°			
75	26.5	27	28	26.5	27	28	7 μm por 0,5°			



Reductor pla- netario NGHP	080								
Piñón	Z	20-M2	Н	ZI	6-M2.	5H	Configura-		
Clase de pre- cisión	PI	P 3	P5	PI	P 3	P5	ción Factor de corrección		
Juego lineal medido del sistema posi- ción previa de 30° [µm]	Posición de funcionamiento reco- mendada del reductor planetario								
70	27	27.5	28	27	27.5	28	7 μm por 0,5°		
65	27	27.5	28.5	27	27.5	28.5	7 μm por 0,5°		
60	27.5	28	28.5	27.5	28	28.5	7 μm por 0,5°		
55	27.5	28.5	29	28	28.5	29	7 μm por 0,5°		
50	28	28.5	29	28	28.5	29	7 μm por 0,5°		
45	28	29	29.5	28	29	29.5	7 μm por 0,5°		
40	28.5	29	-	28.5	29	-	7 μm por 0,5°		
35	29	29.5	-	29	29.9	-	7 μm por 0,5°		

Tab. 6-3 Reductor planetario NGHP Tabla para el ajuste del engrane de dientes



Tabla de valores tamaño 100

Reductor plane- tario NGHP	100								
Piñón	7	Z25-M2H	1	Z20-M3H					
Clase de precisión	PI	P3	P5	PI	P3	P5			
Valor de ajuste mí- nimo [μm]	17 31 44 19 34 50								

Tab. 6-4 Ejemplo de masa NGHP 100

Reductor pla- netario NGHP										
Piñón	Z	25-M2I	н	Z	20-M3	н	Configura-			
Clase de pre- cisión	PI	P 3	P5	PI	P 3	P5	ción Factor de corrección			
Juego lineal medido del sistema posi- ción previa de 30° [µm]				onami luctor			lineal			
355	-	-	-	-	-	10	7 μm por 0,5°			
350	-	-	10	-	-	10.5	7 μm por 0,5°			
345	-	-	10.5	-	-	П	7 μm por 0,5°			
340	-	-	П	-	10	11.5	7 μm por 0,5°			
335	-	10	11.5	-	10.5	12	7 μm por 0,5°			
330	-	10.5	12	-	11	12.5	7 μm por 0,5°			
325	-	11	12.5	10	11.5	13	7 μm por 0,5°			
320	10	11.5	13	10.5	12	13.5	7 μm por 0,5°			
315	10.5	12	13.5	11	12.5	14	7 μm por 0,5°			
310	П	12.5	14	11.5	13	14.5	7 μm por 0,5°			



Reductor pla- netario NGHP	100									
Piñón	Z	25- M 2l	Configura-							
Clase de pre- cisión	PI	P3	P5	PI	P3	P5	ción Factor de corrección			
Juego lineal medido del sistema posi- ción previa de 30° [µm]		ción de dada d		lineal						
305	12	13	14.5	12	13.5	15	7 μm por 0,5°			
300	12.5	13.5	15	12.5	14	15.5	7 μm por 0,5°			
295	13	14	15.5	13	14.5	16	7 μm por 0,5°			
290	13.5	14.5	16	13.5	15	16.5	7 μm por 0,5°			
285	14	15	16	14	15.5	16.5	7 μm por 0,5°			
280	14.5	15.5	16.5	14.5	16	17	7 μm por 0,5°			
275	14.5	16	17	15	16	17.5	7 μm por 0,5°			
270	15	16	17.5	15.5	16.5	17.5	7 μm por 0,5°			
265	15.5	16.5	17.5	16	17	18	7 μm por 0,5°			
260	16	17	18	16	17.5	18	7 μm por 0,5°			
255	16.5	17.5	18.5	16.5	17.5	18.5	7 μm por 0,5°			
250	17	18	19	17	18	19	7 μm por 0,5°			
245	17	18	19	17.5	18.5	19	7 μm por 0,5°			
240	17.5	18.5	19.5	17.5	19	19.5	7 μm por 0,5°			
235	18	19	20	18	19	20	7 μm por 0,5°			
230	18.5	19.5	20	18.5	19.5	20.5	7 μm por 0,5°			
225	18.5	19.5	20.5	19	20	21	7 μm por 0,5°			



Reductor pla- netario NGHP	100									
Piñón	Z	25-M2I	Configura-							
Clase de pre- cisión	PI	P 3	P5	PI	P 3	P5	ción Factor de corrección			
Juego lineal medido del sistema posi- ción previa de 30° [µm]		ción de dada d		lineal						
220	19	20	21	19	20	21	7 μm por 0,5°			
215	19.5	20	21	19.5	20.5	21.5	7 μm por 0,5°			
210	19.5	20.5	21.5	20	21	22	7 μm por 0,5°			
205	20	20.5	22	20	21	22	7 μm por 0,5°			
200	20.5	21	22	20.5	21.5	22.5	7 μm por 0,5°			
190	21	22	22.5	21	22	23	7 μm por 0,5°			
185	21.5	22	23	21.5	22.5	23	7 μm por 0,5°			
180	21.5	22.5	23	21.5	22.5	23.5	7 μm por 0,5°			
175	22	22.5	23.5	22	23	24	7 μm por 0,5°			
170	22	23	24	22	23	24	7 μm por 0,5°			
165	22.5	23.5	24	22.5	23.5	24.5	7 μm por 0,5°			
160	23	23.5	24.5	23	23.5	24.5	7 μm por 0,5°			
155	23	24	24.5	23	24	25	7 μm por 0,5°			
150	23.5	24	25	23.5	24.5	25	7 μm por 0,5°			
145	23.5	24.5	25	23.5	24.5	25.5	7 μm por 0,5°			
140	24	24.5	25.5	24	25	25.5	7 μm por 0,5°			
135	24	25	25.5	24	25	26	7 μm por 0,5°			



Reductor pla- netario NGHP	100									
Piñón	Z	25- M 2l	Configura-							
Clase de pre- cisión	PI	P 3	P5	PI	P 3	P5	ción Factor de corrección			
Juego lineal medido del sistema posi- ción previa de 30° [µm]		ción de dada d		lineal						
130	24.5	25	26	24.5	25.5	26	7 μm por 0,5°			
125	24.5	25.5	26	24.5	25.5	26.5	7 μm por 0,5°			
120	25	25.5	26.5	25	26	26.5	7 μm por 0,5°			
115	25.5	26	26.5	25.5	26	27	7 μm por 0,5°			
110	25.5	26.5	27	25.5	26.5	27	7 μm por 0,5°			
105	26	26.5	27	26	26.5	27.5	7 μm por 0,5°			
100	26	27	27.5	26	27	27.5	7 μm por 0,5°			
95	26.5	27	27.5	26.5	27	28	7 μm por 0,5°			
90	26.5	27	28	26.5	27.5	28	7 μm por 0,5°			
85	27	27.5	28	27	27.5	28.5	7 μm por 0,5°			
80	27	27.5	28.5	27	28	28.5	7 μm por 0,5°			
75	27.5	28	28.5	27.5	28	29	7 μm por 0,5°			
70	27.5	28	29	27.5	28.5	29	7 μm por 0,5°			
65	28	28.5	29	28	28.5	29.5	7 μm por 0,5°			
60	28	28.5	29.5	28	29	29.5	7 μm por 0,5°			
55	28.5	29	29.5	28.5	29	-	7 μm por 0,5°			
50	28.5	29	-	28.5	29.5	-	7 μm por 0,5°			



Reductor pla- netario NGHP	100						
Piñón	Z	25-M2	н	Z	20-M3	н	Configura-
Clase de pre- cisión	PI	P 3	P5	PI	P 3	P5	ción Factor de corrección
Juego lineal medido del sistema posi- ción previa de 30° [µm]		ción de dada c		lineal			
45	28.5	29.5	-	28.5	29.5	-	7 μm por 0,5°
40	28.5	29.5	-	29	-	-	$7~\mu m$ por 0.5°
35	29	-	-	29	-	-	7 μm por 0,5°

Tab. 6-5 Reductor planetario NGHP Tabla para el ajuste del engrane de dientes



Tabla de valores tamaño 140

Reductor plane- tario NGHP	140					
Piñón	Z20-M2H			Z16-M2.5H		
Clase de precisión	PI	P3	P5	PI	P3	P5
Valor de ajuste mí- nimo [μm]	23	40	57	24	45	66

Tab. 6-6 Ejemplo de masa NGHP 140

Reductor pla- netario NGHP	140						
Piñón	Z	22- M 3	Н	Z	20-M4	Н	Configura-
Clase de pre- cisión	PI	P 3	P5	PI	P 3	P5	ción Factor de corrección
Juego lineal medido del sistema posi- ción previa de 30° [µm]	Posición de funcionamiento reco- mendada del reductor planetario					lineal	
475	-	-	-	-	-	-	7 μm por 0,5°
470	-	-	-	-	-	10	7 μm por 0,5°
465	-	-	-	-	-	10.5	7 μm por 0,5°
460	-	-	10	-	-	П	7 μm por 0,5°
455	-	-	10.5	-	-	11.5	7 μm por 0,5°
450	-	-	П	-	10	12	7 μm por 0,5°
445	-	10	11.5	-	10.5	12	7 μm por 0,5°
440	-	10.5	12	-	11	12.5	7 μm por 0,5°
435	-	11	12.5	-	11.5	13	7 μm por 0,5°
430	-	11.5	12.5	10	11.5	13.5	7 μm por 0,5°



Reductor pla- netario NGHP	140						
Piñón	Z22-M3H Z20-M4H					Configura-	
Clase de pre- cisión	PI	P 3	P5	PI	P 3	P5	ción Factor de corrección
Juego lineal medido del sistema posi- ción previa de 30° [µm]		ción de dada d	lineal				
425	10	11.5	13	10.5	12.5	13.5	7 μm por 0,5°
420	10.5	12	13.5	10.5	12.5	14	7 μm por 0,5°
415	11	12.5	13.5	П	13	14.5	7 μm por 0,5°
410	11.5	13	14	11.5	13	14.5	7 μm por 0,5°
405	12	13	14.5	12	13.5	15	7 μm por 0,5°
400	12.5	13.5	15	12.5	14	15.5	7 μm por 0,5°
395	12.5	14	15	13	14.5	15.5	7 μm por 0,5°
390	13	14.5	15.5	13	14.5	16	7 μm por 0,5°
385	13.5	14.5	16	13.5	15	16.5	7 μm por 0,5°
380	14	15	16	14	15.5	16.5	7 μm por 0,5°
375	14	15.5	16.5	14	15.5	17	7 μm por 0,5°
370	14.5	15.5	16.5	14.5	16	17	7 μm por 0,5°
365	15	16	17	15	16	17.5	7 μm por 0,5°
360	15	16	17	15.5	16.5	17.5	7 μm por 0,5°
355	15.5	16.5	17.5	15.5	17	18	7 μm por 0,5°
350	16	17	18	16	17	18.5	7 μm por 0,5°
345	16	17	18	16	17.5	18.5	7 μm por 0,5°




Reductor pla- netario NGHP	140						
Piñón	Z	22- M 3	Н	Z	20-M4	Н	Configura-
Clase de pre- cisión	PI	P3	P5	PI	P3	P5	ción Factor de corrección
Juego lineal medido del sistema posi- ción previa de 30° [µm]		ción de dada d	lineal				
340	16.5	17.5	18.5	16.5	17.5	19	7 μm por 0,5°
335	16.5	17.5	18.5	17	18	19	7 μm por 0,5°
330	17	18	19	17	18	19.5	7 μm por 0.5°
325	17.5	18	19	17.5	18.5	19.5	7 μm por 0,5°
320	17.5	18.5	19.5	17.5	19	20	$7~\mu m$ por 0.5°
315	18	19	19.5	18	19	20	7 μm por 0,5°
310	18	19	20	18	19.5	20.5	7 μm por 0,5°
305	18.5	19.5	20	18.5	19.5	20.5	7 μm por 0,5°
300	18.5	19.5	20.5	18.5	20	21	7 μm por 0,5°
295	19	20	20.5	19	21.5	21	7 μm por 0,5°
290	19	20	21	19	20.5	21.5	7 μm por 0,5°
285	19.5	20.5	21	19.5	20.5	21.5	7 μm por 0,5°
280	19.5	20.5	21.5	19.5	21	21.5	7 μm por 0,5°
275	20	21	21.5	20	21	22	7 μm por 0,5°
270	20	21	22	20	21	22	7 μm por 0,5°
265	20.5	21	22	20.5	21.5	22.5	7 μm por 0,5°
260	20.5	21.5	22	20.5	21.5	22.5	7 μm por 0,5°



Reductor pla- netario NGHP	140						
Piñón	Z	22- M 31	н	Z	20-M4	Н	Configura-
Clase de pre- cisión	PI	P 3	P5	PI	P 3	P5	ción Factor de corrección
Juego lineal medido del sistema posi- ción previa de 30° [µm]		ción de dada c	lineal				
255	21	22	22.5	21	22	23	7 μm por 0,5°
250	21	22	22.5	21	22	23	7 μm por 0,5°
245	21.5	22	23	21.5	22.5	23.5	7 μm por 0,5°
240	21.5	22.5	23	21.5	22.5	23.5	7 μm por 0,5°
235	22	22.5	23.5	22	23	23.5	7 μm por 0,5°
230	22	23	23.5	22	23	24	7 μm por 0,5°
225	22.5	23	23.5	22.5	23	24	7 μm por 0,5°
220	22.5	23	24	22.5	23.5	24.5	7 μm por 0,5°
215	22.5	23.5	24	22.5	23.5	24.5	7 μm por 0,5°
210	23	23.5	24.5	23	24	24.5	7 μm por 0,5°
205	23	24	24.5	23	24	25	7 μm por 0,5°
200	23.5	24	25	23.5	24.5	25	7 μm por 0,5°
195	23.5	24.5	25	23.5	24.5	25.5	7 μm por 0,5°
190	24	24.5	25	24	24.5	25.5	7 μm por 0,5°
185	24	24.5	25.5	24	25	25.5	7 μm por 0,5°
180	24	25	25.5	24	25	26	7 μm por 0,5°
175	24.5	25	25.5	24.5	25.5	26	7 μm por 0,5°







Reductor pla- netario NGHP	140								
Piñón	Z	22- M 3	н	Z	20-M4	Н	Configura-		
Clase de pre- cisión	PI	P 3	P5	PI	P 3	P5	ción Factor de corrección		
Juego lineal medido del sistema posi- ción previa de 30° [µm]	Posición de funcionamiento reco- mendada del reductor planetario						lineal		
85	28	28.5	29	28	28.5	29.5	$7~\mu m$ por 0.5°		
80	28	28.5	29	28	29	29.5	7 μm por 0,5°		
75	28	29	29.5	28	29	29.5	$7~\mu m$ por 0.5°		
70	28.5	29	29.5	28.5	29	-	7 μm por 0,5°		
65	28	29	-	28.5	29.5	-	7 μm por 0,5°		
60	28.5	29.5	-	28.5	29.5	-	7 μm por 0,5°		
55	29	29.5	-	29	29.5	-	7 μm por 0,5°		
50	29	29.5	-	29	-	-	7 μm por 0,5°		
45	29.5	-	-	29.5	-	-	7 μm por 0,5°		
40	29.5	-	-	29.5	-	-	7 μm por 0,5°		
35	29.5	-	-	29.5	-	-	7 μm por 0,5°		

Tab. 6-7 Reductor planetario NGHP Tabla para el ajuste del engrane de dientes



Piñón especial

Calcule el ángulo de ajuste para piñones especiales en el reductor planetario NGHP conforme a la siguiente fórmula:

$$D_0 = m_n \times z \times k$$

Fig. 6-8 Fórmula de cálculo: Diámetro primitivo del piñón

$$L_p = P_x \times D_0 \times 0.1454$$

Fig. 6-9 Fórmula de cálculo: Valor a partir de la clase de precisión

$$L_r = k \times ((1.712 + 2.222 \times \sqrt{m_n}) + (2.344 + 1.223 \times \log(m_n)) \times D_0^{0.25})$$

Fig. 6-10 Fórmula de cálculo: Valor a partir de la concentricidad del piñón

$$L_2 = 0.8 \times (L_p + L_r) + f$$

Fig. 6-1 I Fórmula de cálculo: Valor recomendado para la holgura entre flancos de dientes

$$\theta_2 = \frac{180}{\pi} \times \cos^{-1} \left[\frac{L_1 - L_2}{s} + 0.86603 \right]$$
 (Redondear a 0,5°)



Fig. 6-12 Fórmula de cálculo: Ángulo de ajuste

Abreviatura	Unidad de medición	Designación
D_o	[mm]	Diámetro primitivo del piñón
M _n	[mm]	Módulo normal
Z		Número de dientes del piñón
В	[°]	Ángulo oblicuo del dentado del piñón
P_x	[arcmin]	Clase de precisión del reductor
f	[μm]	Valor asignado: Lubricación
S	[μm]	Valor asignado: Tama- ño de reductor
k		Valor asignado: Ángulo oblicuo
L ₁	[μm]	Holgura lineal medida en el ajuste previo 30°
L _p	[μm]	Valor a partir de la cla- se de precisión del re- ductor
L _r	[μm]	Valor a partir de la concentricidad del pi- ñón
L ₂	[μm]	Valor recomendado para la holgura entre flancos de dientes
θ_2	[°]	Ángulo de ajuste calcu- lado

Tab. 6-8 Lista de abreviaturas



Valores básicos necesarios para el cálculo:

Precisión del reductor P _x	f [μm]
0.5	I
I	2
3	3
5	4
12	5

Tab. 6-9 Valor asignado: Lubricación

Tamaño de reductor NGHP	s [µm]
080	2124
100	2549
140	3398
180	4248
240	3398

Tab. 6-10 Valor asignado: Tamaño de reductor

Ángulo oblicuo ß	k
recto = 0°	1.000
oblicuo = 19.5281°	1.061

Tab. 6-11 Valor asignado: Ángulo oblicuo








Fig. 6-13 Retirar el seguro de transporte: Reductor planetario Güdel

A Tornillo del acoplamiento
 B Reductor planetario
 C Tapón
 D Seguro de transporte
 E Tornillo del motor
 F Motor

Desmonte el seguro de transporte del siguiente modo:

- I Desconectar el equipo mediante el interruptor y bloquearlo con un candado para evitar que pueda volver a conectarse
- 2 Retirar el tapón
- 3 Soltar los tornillos del acoplamiento
- 4 Sacar el tornillo del motor
- 5 Retirar el seguro de transporte del reductor planetario

El seguro de transporte está retirado.





6.3.3 Montar el motor



Si fuera posible, monte el motor en dirección vertical (motor arriba, eje del motor abajo)




Fig. 6-14 Montar el motor: Reductor planetario Güdel

Α	Motor	Ε	Tornillo del acoplamiento
В	Tornillo del motor (en su caso, con aran- dela conforme al fabricante de motores)	F	Orificio
C	Eje del motor	G	Superficie de contacto del reductor
D	Tapón	Н	Superficie de contacto del motor

Productos de limpieza

limpiador universal suave sin aromatizantes (p. ej. Motorex OPAL 5000)

Tab. 6-12 Productos de limpieza: Acoplamiento, superficies de contacto y eje



Tipo / tamaño	Diámetro del eje del motor	Tornillo del acoplamiento calidad 12.9	Par de apriete [Nm]
80-140	≤14	M6	19.1
80-140	15-24	M8	46
100 / 110	25-35	M8	46
140	25-48	MI0	92

Tab. 6-13 Pares de apriete de los tornillos de acoplamiento: Reductor planetario Güdel

Monte el motor de la siguiente manera:

- I Retirar el tapón
- 2 En caso necesario, retirar la rebaba del canal en el eje del motor
- 3 Limpiar toda la grasa del acoplamiento, las superficies de contacto y el eje del motor
- 4 Colocar el acoplamiento como en la ilustración y no apretar los tornillos de acoplamiento
- **5** Montar el motor de modo que ambas superficies estén completamente en contacto
- 6 Montar los tornillos del motor y no apretarlos
- 7 Apretar los tornillos de acoplamiento a aprox. un 60% de su par de apriete
- 8 Apretar los tornillos del motor
- **9** Apretar los tornillos del acoplamiento alternadamente y en tres secuencias sucesivas hasta el par de apriete final
- 10 Aflojar ligeramente los tornillos del motor
- II Apretar los tornillos del motor en orden cruzado (par de apriete conforme al fabricante del motor)

El montaje del motor se ha completado.

GÜDEL



7 Mantenimiento

7.1 Introducción

Trabajos de mantenimiento Los trabajos especificados deben realizarse en los intervalos de tiempo indicados. Si estos se realizan incorrectamente o no se realizan en los intervalos indicados, se pierden los derechos de garantía. El cumplimiento de estas obligaciones constituye un requisito fundamental para el servicio sin perturbaciones del producto así como para su vida útil prolongada.

Secuencias de ejecución de los trabajos

Siga los pasos de trabajo en el orden indicado. Realice los trabajos descritos en los plazos previstos. Así logrará que su producto tenga una larga vida útil.

Recambios originales Utilice exclusivamente recambios originales. \bigcirc 123

Pares de apriete

Salvo que se indique lo contrario, observe los pares de apriete de Güdel.

⊃ Capítulo 12, **■** 132



7.1.1 Seguridad

Realice los trabajos descritos en este capítulo solo una vez haya leído y comprendido el capítulo "Seguridad". \bigcirc 13 ¡Por su propia seguridad!

A ADVERTENCIA



Puesta en marcha automática

Al intervenir en el producto sea consciente del peligro de puesta en marcha automática. ¡Esto puede llegar a causar lesiones graves o mortales!

Antes de trabajar en la zona de peligro:

- Asegure los ejes verticales, si los hubiera, para evitar su desplome
- Desconecte la alimentación eléctrica general. Asegúrese contra una reconexión (interruptor general del equipo)
- Cerciórese de que no haya nadie en la zona de peligro antes de volver a conectar el equipo

A ADVERTENCIA



Peligro de resbalarse

Los puntos no estancos originan fugas de líquidos. ¡Las personas pueden resbalar y sufrir lesiones graves!

- Tome las medidas de protección que requiera su aplicación
- Elimine las fugas inmediatamente
- Evite que se produzcan nuevas fugas. Sustituya o revise los componentes o módulos con fugas
- Compruebe el nivel de líquido y, de ser necesario, reponga

A ADVERTENCIA



Caída de ejes y piezas de trabajo

¡La caída de ejes o piezas puede causar daños materiales y lesiones graves o mortales!

- Coloque las piezas antes de trabajar en la zona de peligro
- Nunca se sitúe bajo piezas o ejes suspendidos
- Asegure los ejes suspendidos con los medios previstos para ello
- En los ejes telescópicos, observe si hay roturas o fisuras en la correa





A ADVERTENCIA

Componentes pesados

Algunos componentes pueden ser pesados. ¡Su manipulación inadecuada puede provocar lesiones graves o mortales!

- · Use dispositivos de elevación adecuados
- Sostenga los componentes con medios adecuados para que no caigan
- Retire estos medios auxiliares solo cuando el producto esté completamente montado

7.1.2 Cualificación del personal

La manipulación del producto solo se permitirá a personal debidamente capacitado y autorizado.



7.2 Trabajos de mantenimiento

7.2.1 Requisitos generales

Antes de la reparación o el mantenimiento, ocúpese de estos preliminares:

- Asegurar los ejes verticales (si los hay) para evitar su desplome
- Desconectar el equipo mediante el interruptor y bloquearlo con un candado para evitar un encendido accidental
- Asegurarse de tener todas las piezas necesarias de desgaste y recambio
 123

7.2.2 Intervalos de mantenimiento

El producto está sometido al desgaste natural. Se desgasta, lo que puede obligar a parar la instalación de manera imprevista. Güdel define la vida útil y los intervalos de mantenimiento del producto para garantizar un funcionamiento seguro e ininterrumpido. Los intervalos de mantenimiento se refieren a las horas de funcionamiento efectivas del producto para una duración de conexión del 100%. Se dan por supuestas condiciones de funcionamiento normales, que vienen dadas por los parámetros que Güdel ha definido al diseñar el producto. Si las condiciones son más adversas de lo supuesto, los productos pueden fallar antes. En caso necesario, adapte los intervalos de mantenimiento a sus condiciones de funcionamiento.



La definición se basa en 5 / 7 días laborales por semana.



Horas de fun- cionamiento	I-Turno	2-Turno	3-Turno
150	cada 4 semanas	cada 2 semanas	semanalmente
2'250	anualmente	cada 6 meses	cada 4 meses
6'750	cada 3 años	cada 1,5 años	anualmente
11'250	cada 5 años	cada 2,5 años	cada 20 meses
13'500	cada 6 años	cada 3 años	cada 2 años
22'500	cada 10 años	cada 5 años	cada 3,3 años
31'500	cada 14 años	cada 7 años	cada 4,5 años
54'000	cada 24 años	cada 12 años	cada 8 años

Tab. 7-1 Intervalos de mantenimiento en turno (5 días / semana)

Horas de fun- cionamiento	I-Turno	2-Turno	3-Turno
150	cada 18 días	cada 9 días	cada 6 días
2'250	cada 9 meses	cada 4,5 meses	cada 3 meses
6'750	cada 2,5 años	cada 15 meses	cada 10 meses
11'250	cada 4 años	cada 2 años	cada 16 meses
13'500	cada 4,5 años	cada 3 años	cada 1,5 años
22'500	cada 7,75 años	cada 3,8 años	cada 2,5 años
31'500	cada II años	cada 5,5 años	cada 3,5 años
54'000	cada 18,5 años	cada 9,25 años	cada 6,25 años

Tab. 7-2 Intervalos de mantenimiento en turno (7 días / semana)



7.2.3 Trabajos de mantenimiento tras 150 horas

7.2.3.1 Lubricar el piñón del eje

Si lo hubiera, lubrique el piñón del eje tras 150 horas de funcionamiento o 100 km. Si aun así aparece tribocorrosión (coloración rojiza), lubrique repetidamente.

A ATENCIÓN



Peligro de aplastamiento

Al realizar trabajos en el producto existe el peligro de aplastamiento en las zonas en las que el piñón está descubierto.

Observe los siguientes aspectos:

- No introduzca la mano en la zona del piñón
- Emplee un pincel para lubricar el piñón



Lubricación de fábri- ca	Especificación	Cantidad de lubri- cante
Mobil Mobilux EP 2	KP2K-30 según DIN 51502	

Tab. 7-3 Lubricantes: Eje piñón



7.2.4 Trabajos de mantenimiento tras 2 250 horas

7.2.4.1 Inspección general

Realizar inspección general En la inspección general someterá Ud. todo el producto a un examen general. Realice la inspección general del siguiente modo:

- Desconectar el equipo mediante el interruptor y bloquearlo con un candado para evitar un encendido accidental
- 2 Examinar los puntos de inspección conforme a la tabla de inspección
- 3 Tomar las medidas indicadas en la tabla de inspección

La inspección general ha sido realizada.



Punto de ins- pección	Descripción	Medidas a tomar
Suciedad	Comprobar si el reductor planetario está sucio	Limpiar inmediatamente to- da posible suciedad
Daños	Comprobar si el reductor planetario ha sufrido daños: Daños en la pintura Componentes torcidos Daños generales	Subsanar inmediatamente todo posible daño
Componentes flojos	Comprobar que los componentes estén firmes: Tornillos Conjuntos de sujeción	Reapretar de inmediato to- do tornillo flojo con el par de apriete requerido
Pérdida de aceite	Comprobar si hay rastros de aceite el reductor planetario y su entorno: • Manchas y rastros de aceite en el suelo o las chapas de goteo • Fugas en el reductor planetario	 Revisar el reductor o sustituirlo Limpiar manchas y rastros de aceite del suelo o de las chapas de goteo
Ajuste	Verificar que el reductor planetario tiene el ajuste correcto: • Piñón	Ajustar la holgura entre flancos de dientes

Tab. 7-4 Tabla de inspección



7.2.5 Trabajos de mantenimiento tras 22 500 horas

7.2.5. I Sustituir el reductor planetario Güdel

Enganchar los medios de carga: reductor planetario

A ADVERTENCIA



Cargas suspendidas

¡Una manipulación inadecuada de cargas suspendidas puede provocar lesiones graves o mortales!

- · Use dispositivos de elevación adecuados
- Use la indumentaria de seguridad correspondiente
- Guarde suficiente distancia de seguridad a las cargas suspendidas
- Nunca se sitúe bajo cargas suspendidas




Fig. 7-1 Enganchar medios de carga: reductor planetario

- A Gancho de grúa
- B Eslinga
- C Reductor



Enganche los medios de carga como se describe a continuación:

- I Colocar la eslinga alrededor del reductor planetario (¡tener en cuenta el centro de gravedad!)
- 2 Colocar la eslinga en el gancho de la grúa
- 3 Elevar la carga con cuidado
- 4 Comprobar la horizontalidad de la carga
- 5 En caso de inclinación, volver a colocar la eslinga

Los medios de carga están enganchados.



Enganchar los medios de carga: Motor

A ADVERTENCIA



Cargas suspendidas

¡Una manipulación inadecuada de cargas suspendidas puede provocar lesiones graves o mortales!

- · Use dispositivos de elevación adecuados
- Use la indumentaria de seguridad correspondiente
- Guarde suficiente distancia de seguridad a las cargas suspendidas
- · Nunca se sitúe bajo cargas suspendidas




Fig. 7-2 Enganchar medios de carga: Motor (fuente de las imágenes: Bosch Rexroth)

Enganche los medios de carga como se describe a continuación:

- I En caso necesario retirar el ventilador del motor
- 2 En caso necesario montar el cáncamo
- 3 Enganchar los medios de carga como se indica en la imagen
- 4 Elevar la carga con cuidado
- 5 Comprobar la horizontalidad de la carga
- 6 Si no está derecha: Repetir la operación a partir del paso 3

Los medios de carga están enganchados.



Retirar el motor



A ADVERTENCIA

Desplazamiento del eje

Los trabajos requieren que el eje/carro se desplace. ¡Esto puede llegar a causar lesiones graves o mortales!

 Asegúrese de que no haya personas en la zona de peligro durante el desplazamiento del eje





Caída de ejes

Después de haber retirado los seguros de transporte, el freno o los motores, los ejes verticales pueden desplomarse. Los carros pueden desplazarse lateralmente. ¡Esto puede llegar a causar lesiones graves o mortales!

 Dado el caso, retenga los ejes verticales y los carros antes de retirar los seguros de transporte, los frenos o los motores







Piezas y superficies calientes

¡En trabajos en el producto existe peligro de quemaduras por superficies calientes!

- Protéjase llevando guantes resistentes al calor
- · Deje que las piezas se enfríen






Fig. 7-3 Retirar el motor: Reductor planetario Güdel

Α	Motor	D	Tapón
В	Tornillos del motor (en su caso, con arandela conforme al fabricante de motores)	Ε	Tornillos del acoplamiento
C	Eje del motor	F	Orificio

Retire el motor del siguiente modo:

- I Retirar el tapón
- 2 Comprobar si es posible acceder a los tornillos del acoplamiento a través del orificio
- 3 En caso de desviación: Desplazar el eje hasta que se pueda acceder a los tornillos del acoplamiento a través de los orificios
- **4** Desconectar el equipo mediante el interruptor y bloquearlo con un candado para evitar un encendido accidental
- 5 Enganchar medios de carga al motor ⊃ 🖹 83
- 6 Soltar los tornillos del acoplamiento
- 7 Sacar los tornillos del motor
- 8 Retirar el motor

El motor está retirado.



Sustituir el reductor planetario Güdel

Sustituya el reductor planetario Güdel de la siguiente manera:

I Sustituir el reductor planetario Güdel

El reductor planetario ha sido sustituido.

Montar el motor



Si fuera posible, monte el motor en dirección vertical (motor arriba, eje del motor abajo)




Fig. 7-4 Montar el motor: Reductor planetario Güdel

Α	Motor	Ε	Tornillo del acoplamiento
В	Tornillo del motor (en su caso, con aran- dela conforme al fabricante de motores)	F	Orificio
C	Eje del motor	G	Superficie de contacto del reductor
D	Tapón	Н	Superficie de contacto del motor



Productos de limpieza

limpiador universal suave sin aromatizantes (p. ej. Motorex OPAL 5000)

Tab. 7-5 Productos de limpieza: Acoplamiento, superficies de contacto y eje

Tipo / tamaño	Diámetro del eje del motor	Tornillo del acoplamiento calidad 12.9	Par de apriete [Nm]
80-140	≤14	M6	19.1
80-140	15-24	M8	46
100 / 110	25-35	M8	46
140	25-48	MIO	92

Tab. 7-6 Pares de apriete de los tornillos de acoplamiento: Reductor planetario Güdel

Monte el motor de la siguiente manera:

- I Retirar el tapón
- 2 En caso necesario, retirar la rebaba del canal en el eje del motor
- 3 Limpiar toda la grasa del acoplamiento, las superficies de contacto y el eje del motor
- 4 Colocar el acoplamiento como en la ilustración y no apretar los tornillos de acoplamiento
- **5** Montar el motor de modo que ambas superficies estén completamente en contacto
- 6 Montar los tornillos del motor y no apretarlos
- 7 Apretar los tornillos de acoplamiento a aprox. un 60% de su par de apriete
- 8 Apretar los tornillos del motor
- **9** Apretar los tornillos del acoplamiento alternadamente y en tres secuencias sucesivas hasta el par de apriete final
- 10 Aflojar ligeramente los tornillos del motor
- I I Apretar los tornillos del motor en orden cruzado (par de apriete conforme al fabricante del motor)

El montaje del motor se ha completado.



Trabajos finales

Realice los siguientes trabajos finales:

- I Ajustar la holgura entre flancos de acuerdo con el manual de instrucciones general
- 2 Calibrar la cota de referencia del motor (proceder como se indica en la documentación del motor o del equipo completo)

Los trabajos finales se han completado.

Plan de mantenimiento: unidad de reductor Güdel con acoplamiento de elastómero









Fig. 7-5

GÜDEL

7.4 Tabla de mantenimiento

Trabajo de manteni- miento	Ciclo de mantenimiento [h]	Duración [min]	Destinatario	Lubricantes Productos de limpieza	Más información
Lubricar el piñón del eje	150		Personal especializado de manteni- miento Personal especializado del fabricante	Mobil Mobilux EP 2	Capítulo 7.2.3.1, ₹ 78
Inspección general	2'250		Personal especializado de manteni- miento Personal especializado del fabricante		Capítulo 7.2.4.1, ₹ 79
Sustituir el reductor plane- tario Güdel	22'500	60	Personal especializado de conserva- ción Personal especializado del fabricante Personal especializado de manteni- miento		Capítulo 7.2.5.1,

Esta tabla no pretende ser exhaustiva.

Tab. 7-7 Tabla de mantenimiento



7.5 Protocolo de intervención: Mantenimiento

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO Reductor planetario Güdel NRH, NRHP, NGHP

Project / Order: Bill of materials: Serial number: Year of manufacture:

Empresa : Dirección : Población : País :	
---	--

Rellene de nuevo el protocolo de intervención después de cada intervención. Puede sobrescribir los datos al rellenar de nuevo. Envíe en forma electrónica el protocolo de intervención a Güdel. Utilice para ello el botón "Enviar". El envío funciona únicamente si se han rellenado en su totalidad los datos de la empresa usuaria en el protocolo de intervención del capítulo Mantenimiento. Guarde el archivo XML generado en su copia de seguridad. Si no está trabajando con medios electrónicos, copie el protocolo de intervención vacío y escanee el protocolo de intervención relleno. Envíelo después de cada intervención a service@ch.gudel.com.

Trabajo de manteni- miento		Horas de funciona- miento efectivas	Nombre ²	Comentarios ³	Fecha
Lubricar el piñón del eje	150				

Horas de funcionamiento efectivas : Horas de funcionamiento [h] del equipo completo según el contador de horas de funcionamiento en el armario de distribución / horas de funcionamiento [h] o kilómetros [km] del eje corres-

Nombre y apellido del técnico de mantenimiento o reparación Comentarios³ : Grado de suciedad, anomalías, defectos, componentes sustituidos



Protocolo de intervención: Mantenimiento

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO Reductor planetario Güdel NRH, NRHP, NGHP

Project / Order:
Bill of materials:
Serial number:
Year of manufacture:

Rellene de nuevo el protocolo de intervención después de cada intervención. Puede sobrescribir los datos al rellenar de nuevo. Envíe en forma electrónica el protocolo de intervención a Güdel. Utilice para ello el botón "Enviar". El envío funciona únicamente si se han rellenado en su totalidad los datos de la empresa usuaria en el protocolo de intervención del capítulo Mantenimiento. Guarde el archivo XML generado en su copia de seguridad. Si no está trabajando con medios electrónicos, copie el protocolo de intervención vacío y escanee el protocolo de intervención relleno. Envíelo después de cada intervención a service@ch.gudel.com.

Trabajo de manteni- miento	Ciclo de manteni- miento [h]	Horas de funciona- miento efectivas ¹	Nombre ²	Comentarios ³	Fecha
Inspección general	2'250				

Horas de funcionamiento efectivas : Horas de funcionamiento [h] del equipo completo según el contador de horas de funcionamiento en el armario de distribución / horas de funcionamiento [h] o kilómetros [km] del eje corres-

Nombre y apellido del técnico de mantenimiento o reparación Comentarios³: Grado de suciedad, anomalías, defectos, componentes sustituidos



Protocolo de intervención: Mantenimiento

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO Reductor planetario Güdel NRH, NRHP, NGHP

Project / Order: Bill of materials: Serial number: Year of manufacture:

Rellene de nuevo el protocolo de intervención después de cada intervención. Puede sobrescribir los datos al rellenar de nuevo. Envíe en forma electrónica el protocolo de intervención a Güdel. Utilice para ello el botón "Enviar". El envío funciona únicamente si se han rellenado en su totalidad los datos de la empresa usuaria en el protocolo de intervención del capítulo Mantenimiento. Guarde el archivo XML generado en su copia de seguridad. Si no está trabajando con medios electrónicos, copie el protocolo de intervención vacío y escanee el protocolo de intervención relleno. Envíelo después de cada intervención a service@ch.gudel.com.

Trabajo de manteni- miento	Ciclo de manteni- miento [h]	Horas de funciona- miento efectivas ¹	Nombre ²	Comentarios ³	Fecha
Sustituir el reductor plane- tario Güdel	22'500				

Esta tabla no pretende ser exhaustiva.

Horas de funcionamiento efectivas : Horas de funcionamiento [h] del equipo completo según el contador de horas de funcionamiento en el armario de distribución / horas de funcionamiento [h] o kilómetros [km] del eje corres-

Nombre y apellido del técnico de mantenimiento o reparación

Comentarios³: Grado de suciedad, anomalías, defectos, componentes sustituidos



7.6 Comentarios acerca del manual

Sus comentarios nos ayudan a mejorar continuamente este manual. ¡Se lo agradecemos!

mailto: docufeedback@ch.gudel.com

Cada vez que nos envíe sus comentarios, incluya los siguientes datos:

- · Número de identificación del manual
- Producto, tipo
- Número de proyecto, número de orden
- Número de material / número de serie
- Año de fabricación
- Ubicación del producto (país, condiciones ambientales, etc.)
- Fotos, notas, comentarios con una referencia clara al respectivo apartado del manual
- En caso necesario, sus datos de contacto para consultas posteriores

La mayor parte de los datos pueden consultarse en la placa de características o en la portada del manual. El número de identificación del manual se encuentra como se muestra en la siguiente imagen:




Fig. 7-6 Número de identificación del manual



8 Reparación

8.1 Introducción

Secuencias de ejecución de los trabajos Siga los pasos de trabajo en el orden indicado. Realice los trabajos descritos en los plazos previstos. Así logrará que su producto tenga una larga vida útil.

Recambios origina-

Utilice exclusivamente recambios originales. \bigcirc 123

Pares de apriete

Salvo que se indique lo contrario, observe los pares de apriete de Güdel.
Capítulo 12,
132

8.1.1 Seguridad

Realice los trabajos descritos en este capítulo solo una vez haya leído y comprendido el capítulo "Seguridad". \bigcirc 13 ¡Por su propia seguridad!

A ADVERTENCIA



Puesta en marcha automática

Al intervenir en el producto sea consciente del peligro de puesta en marcha automática. ¡Esto puede llegar a causar lesiones graves o mortales!

Antes de trabajar en la zona de peligro:

- · Asegure los ejes verticales, si los hubiera, para evitar su desplome
- Desconecte la alimentación eléctrica general. Asegúrese contra una reconexión (interruptor general del equipo)
- Cerciórese de que no haya nadie en la zona de peligro antes de volver a conectar el equipo





A ADVERTENCIA

Caída de ejes y piezas de trabajo

¡La caída de ejes o piezas puede causar daños materiales y lesiones graves o mortales!

- Coloque las piezas antes de trabajar en la zona de peligro
- Nunca se sitúe bajo piezas o ejes suspendidos
- Asegure los ejes suspendidos con los medios previstos para ello
- En los ejes telescópicos, observe si hay roturas o fisuras en la correa

A ADVERTENCIA



Componentes pesados

Algunos componentes pueden ser pesados. ¡Su manipulación inadecuada puede provocar lesiones graves o mortales!

- Use dispositivos de elevación adecuados
- Sostenga los componentes con medios adecuados para que no caigan
- Retire estos medios auxiliares solo cuando el producto esté completamente montado

8.1.2 Cualificación del personal

La manipulación del producto solo se permitirá a personal debidamente capacitado y autorizado.



399245011339_v2.0_E8

8.2 Reparación

8.2.1 Requisitos generales

Antes de la reparación o el mantenimiento, ocúpese de estos preliminares:

- · Asegurar los ejes verticales (si los hay) para evitar su desplome
- Desconectar el equipo mediante el interruptor y bloquearlo con un candado para evitar un encendido accidental
- Asegurarse de tener todas las piezas necesarias de desgaste y recambio
 123

8.2.2 Sustituir el lubricante

Sustituya el lubricante como muy tarde cada:

- 3 años en caso de condiciones de servicio exigentes
- 5 años en caso de condiciones de servicio normales

ADVERTENCIA



Aceite del reductor caliente

¡Existe elevado peligro de quemaduras al intervenir en el reductor!

• Deje enfriar el reductor antes de iniciar los trabajos

A ATENCIÓN



Aceites, grasas

¡Aceites y grasas suponen una amenaza para el medio ambiente!

- No permita que las grasas o aceites contaminen las aguas potables. Tome las precauciones necesarias
- Observe las fichas técnicas de seguridad de su país
- Deseche los aceites y las grasas como residuos especiales, aun cuando únicamente se trate de pequeñas cantidades

NOTA

Lubricantes inadecuados

¡El uso de lubricantes inadecuados provocará daños en la máquina!

- Use únicamente los lubricantes especificados
- En caso de duda, consulte a nuestros centros de asistencia al cliente






Fig. 8-1 Sustituir el lubricante

- A Tapón roscado de llenado
- B Tapón roscado de vaciado

Lubricación de fábri- ca	Especificación	Cantidad de lubri- cante
Fuchs Renolin PG220	CLP PG 220 conforme a la norma DIN 51517-3, basado en po- ligllicol	

Tab. 8-1 Lubricantes: Reductor planetario Güdel



Sustituya el lubricante del siguiente modo:

- Posicionar el reductor: tapón roscado de vaciado abajo Tapón roscado de llenado arriba
- 2 Colocar un recipiente adecuado bajo el tapón de vaciado
- 3 Sacar los tapones roscados de llenado y de vaciado
- 4 Vaciar el lubricante
- 5 Enjuagar el reductor con lubricante nuevo
- Dejar que el reductor escurra por completo
- 7 Enroscar el tapón de vaciado
- 8 Llenar el reductor por la boca del tapón roscado de llenado
- Enroscar el tapón de llenado

El lubricante ha sido sustituido.

8.2.2.1 Identificar la cantidad de lubricante

Consulte la cantidad de lubricante en la placa de características o en el código del producto de la lista de recambios. Para cualquier pregunta, consulte a nuestros centros de asistencia técnica.




Fig. 8-2 Reductor planetario Güdel: Identificar la cantidad de lubricante

Cantidad de lubricante [cm �³] D Α Relación de transmisión В

Tipo Ε Posición de montaje

C Tamaño



Número de eta- pas	Relaciones de transmisión
1	3, 4, 5, 7, 10
2	12, 16, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 70, 100

Tab. 8-2 Reductor planetario Güdel: Relación de transmisión

Etapa	Posición de montaje	Tipo / tamaño		
		80	100	140
I	TP	30	90	130
2		50	130	190

Tab. 8-3 Reductor planetario Güdel: Cantidad de lubricante [cm ❖³]



8.2.3 Sustituir el piñón



GÜDEL

Si hay pasadores defectuosos, el reductor también estará dañado por dentro. Envíe el reductor a Güdel para su reparación.

8.2.3.1 **NRH** y **NGHP**

Retirar el piñón NRH y NGHP




Fig. 8-3 Retirar el piñón NRH y NGHP

A Tornillo de fijación D Tornillo prisionero
B Llave Allen E Tapa
C Alargador F Pasador

12.9

 Característica
 Tipo / tamaño

 80
 110
 140

 Dimensión
 M5x40
 M8x45
 M8x60

12.9

12.9

Tab. 8-4 Características de los tornillos prisioneros

Calidad



Desmonte el piñón de la siguiente forma:

- I Retirar la unidad de reductor de la máquina
- 2 Retirar la tapa con el destornillador
- 3 En caso necesario, bloquear el acoplamiento
- 4 Retirar el tornillo de fijación (se permite emplear un alargador)
- 5 Enroscar los tornillos prisioneros sobre los pasadores hasta el tope
- **6** Extraer el piñón de los pasadores empleando los tornillos prisioneros (secuencia de enroscado de los tornillos prisioneros conforme a la ilustración)
 - 6.1 Enroscar el primer tornillo prisionero ⅓ de vuelta
 - **6.2** Repetir el paso anterior para el resto de los tornillos prisioneros hasta que el piñón esté completamente extraído
 - 6.3 Retirar los tornillos prisioneros del piñón

El piñón ha sido extraído.





Montar el piñón NRH y NGHP




Fig. 8-4 Montar el piñón NRH y NGHP

Α	Tornillo de fijación	Ε	Pasador
В	Тара	F	Rosca
C	Llave dinamométrica	G	Reductor
D	Piñón		

Tamaño	Módulo	Características		
		Dimensión	Par de apriete [Nm]	Calidad
80	2	M8×50	31	12.9
110	2.5	M12x65	104	
	3	M12x70	96	
140	3	M16x70	200	
	4	M16x70	180	

Tab. 8-5 Las características del tornillo de fijación dependen del módulo del piñón



Monte el piñón del siguiente modo:

- I Colocar el reductor en posición vertical
- 2 Lubricar los pasadores, las roscas y la parte inferior de la cabeza de los tornillos de fijación con una grasa universal
- 3 Colocar el piñón alineado axialmente de forma exacta en los pasadores
- 4 Presionar el piñón con el tornillo de fijación hasta el tope
- 5 Retirar el tornillo de fijación
- 6 Desengrasar el tornillo de fijación y la rosca
- 7 Aplicar Loctite 243 en la rosca
- Montar y apretar el tornillo de fijación (Par de apriete según la tabla anterior)
- 9 Montar la tapa con Loctite 243

El piñón ha sido montado.

18014399245011339_v2.0_ES

GÜDEL

8.2.3.2 NRHP

Retirar el piñón NRHP




Fig. 8-5 Retirar el piñón NRHP

- A Reductor planetario NRHP
- B Brida de piñón
- C Tornillo

Desmonte el piñón de la siguiente forma:

- I Retirar los tornillos
- 2 Retirar la brida del piñón

El piñón ha sido extraído.



Montar el piñón NRHP



A ADVERTENCIA

Componentes flojos

Los elementos de unión fijados incorrectamente pueden provocar situaciones imprevistas. Las personas puede resultar sorprendidas por las dichas situaciones y resultar gravemente heridas.

- Apriete correctamente los conjuntos de sujeción
- Compruebe todos los conjuntos de sujeción después del montaje
- Sustituya los tornillos de apriete faltantes o dañados únicamente por tornillos de calidad 12.9




Fig. 8-6 Montaje del piñón NRHP

- A Reductor planetario NRHP
- B Brida de piñón
- C Tornillo



Monte el piñón del siguiente modo:

- I Montar la brida del piñón
- 2 Apretar los tornillos

El piñón está montado.



8.3 Protocolo de intervención: Reparación

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO Reductor planetario Güdel NRH, NRHP, NGHP

Project / Order: Bill of materials: Serial number: Year of manufacture:

Rellene de nuevo el protocolo de intervención después de cada intervención. Puede sobrescribir los datos al rellenar de nuevo. Envíe en forma electrónica el protocolo de intervención a Güdel. Utilice para ello el botón "Enviar". El envío funciona únicamente si se han rellenado en su totalidad los datos de la empresa usuaria en el protocolo de intervención del capítulo Mantenimiento. Guarde el archivo XML generado en su copia de seguridad. Si no está trabajando con medios electrónicos, copie el protocolo de intervención vacío y escanee el protocolo de intervención relleno. Envíelo después de cada intervención a service@ch.gudel.com.

Componente ²	Horas de funciona- miento efectivas ³	Nombre⁴	Comentarios ⁵	Fecha
	Componente ²	Componente ² Horas de funcionamiento efectivas ³	Componente ² Horas de funcionamiento efectivas ³ Nombre ⁴	Componente ² Horas de funcionamiento efectivas ³ Nombre ⁴ Comentarios ⁵

Trabajo : Trabajo realizado en la reparación no planeada

Componente²: Componente / módulo afectado

Horas de funcionamiento efectivas³: Horas de funcionamiento [h] del equipo completo según el contador de horas de funcionamiento en el armario de distribución / horas de funcionamiento [h] o kilómetros [km] del eje corres-

ondiente

Nombre ⁴ : Nombre y apellido del técnico de mantenimiento o reparación Grado de suciedad, anomalías, defectos, componentes sustituidos

GÜDEL

18014399245011339_v2.0_ES

8.4 Centros de asistencia

En caso de duda, póngase en contacto con nuestros centros de asistencia.

⇒ 🗎 125



9 Puesta fuera de servicio, almacenamiento

9.1 Introducción

Realice los trabajos descritos en este capítulo solo una vez haya leído y comprendido el capítulo "Seguridad". \bigcirc 13 ¡Por su propia seguridad!

9.1.1 Cualificación del personal

La manipulación del producto solo se permitirá a personal debidamente capacitado y autorizado.

9.2 Condiciones de almacenamiento

A A

A ATENCIÓN

Derrame de líquidos

¡Durante el almacenamiento existe el riesgo de derrame de sustancias contaminantes!

- No permita vertidos de sustancias contaminantes al abastecimiento de agua potable. Tome las precauciones necesarias
- · Observe las fichas técnicas de seguridad de su país
- Deseche los aceites y las grasas como residuos especiales, aun cuando únicamente se trate de pequeñas cantidades

Espacio

Almacene el producto en un lugar protegido de la humedad. En el diagrama hallará las especificaciones relativas al espacio necesario y la capacidad de carga del suelo. Cubra el producto para protegerlo del polvo y la suciedad.

Temperatura

La temperatura ambiente deberá estar entre -10 y +40 °C. Asegúrese de que el producto no esté expuesto a grandes fluctuaciones de temperatura.

Humedad del aire

La humedad del aire deberá ser inferior al 75%.





9.3 Puesta fuera de servicio

9.3.1 Limpieza y conservación

Antes de tomar medidas de conservación contra la corrosión, limpie toda suciedad y polvo del producto. Limpie a fondo el producto. Deseche de manera respetuosa con el medio ambiente los trapos sucios de grasa o aceite.

→ 119

Aplique anticorrosivo a todas las piezas descubiertas.

9.3.2 Seguros de transporte

En el caso de los motores no frenados, monte las sujeciones de seguro para transporte.

9.3.3 Identificación

Identifique el producto con los siguientes datos:

- Fecha de la puesta fuera de servicio
- Nombre o número interno de máquina
- · Otros datos según directivas internas



10 Eliminación

10.1 Introducción

Para el desecho, observe los siguientes aspectos:

- · Cumplir la normativa nacional en vigor
- Clasificar los materiales por grupos
- Desechar los materiales de modo respetuoso con el medio ambiente
- De ser posible, reciclar los residuos

10.1.1 Seguridad

Realice los trabajos descritos en este capítulo solo una vez haya leído y comprendido el capítulo "Seguridad". \bigcirc 13 ¡Por su propia seguridad!

A ADVERTENCIA



Puesta en marcha automática

Al intervenir en el producto sea consciente del peligro de puesta en marcha automática. ¡Esto puede llegar a causar lesiones graves o mortales!

Antes de trabajar en la zona de peligro:

- · Asegure los ejes verticales, si los hubiera, para evitar su desplome
- Desconecte la alimentación eléctrica general. Asegúrese contra una reconexión (interruptor general del equipo)
- Cerciórese de que no haya nadie en la zona de peligro antes de volver a conectar el equipo

A ADVERTENCIA



Caída de ejes y piezas de trabajo

¡La caída de ejes o piezas puede causar daños materiales y lesiones graves o mortales!

- Coloque las piezas antes de trabajar en la zona de peligro
- Nunca se sitúe bajo piezas o ejes suspendidos
- · Asegure los ejes suspendidos con los medios previstos para ello
- En los ejes telescópicos, observe si hay roturas o fisuras en la correa



A ADVERTENCIA



Componentes pesados

Algunos componentes pueden ser pesados. ¡Su manipulación inadecuada puede provocar lesiones graves o mortales!

- · Use dispositivos de elevación adecuados
- Sostenga los componentes con medios adecuados para que no caigan
- Retire estos medios auxiliares solo cuando el producto esté completamente montado

10.1.2 Cualificación del personal

La manipulación del producto solo se permitirá a personal debidamente capacitado y autorizado.

10.2 Eliminación

Su producto se compone de las siguientes unidades:

- Embalaje
 - Materiales auxiliares o contaminados (papel de aceite)
 - Madera
 - Plástico (láminas)
- Fluidos de trabajo
 - Lubricantes (aceites y grasas)
 - Baterías o pilas
- Unidad base
 - Metales (acero y aluminio)
 - Plásticos (termoplásticos y duroplásticos)
 - Materiales auxiliares o contaminados (fieltros, trapos de limpieza)
 - Material eléctrico (cables)



10.3 Módulos conformes para el desecho

10.3.1 Desmontar



A ADVERTENCIA

Cargas suspendidas

¡Una manipulación inadecuada de cargas suspendidas puede provocar lesiones graves o mortales!

- · Use dispositivos de elevación adecuados
- Use la indumentaria de seguridad correspondiente
- Guarde suficiente distancia de seguridad a las cargas suspendidas
- · Nunca se sitúe bajo cargas suspendidas





Desgarro de las eslingas

Los cantos afilados cortan las eslingas. ¡Esto puede llegar a causar lesiones graves o mortales!

• Proteja siempre las eslingas con una protección para los cantos



A ATENCIÓN

Aceites, grasas

¡Aceites y grasas suponen una amenaza para el medio ambiente!

- No permita que las grasas o aceites contaminen las aguas potables. Tome las precauciones necesarias
- Observe las fichas técnicas de seguridad de su país
- Deseche los aceites y las grasas como residuos especiales, aun cuando únicamente se trate de pequeñas cantidades

Desmonte el reductor de la siguiente manera:

- I Retirar los elementos de unión (cables/cadenas energéticas)
- 2 Desmontar el reductor y vaciar el aceite
- 3 Desarmar los módulos y clasificar sus elementos por materiales

El reductor está desmontado.



10.3.2 Grupos de materiales

Deseche los elementos por grupos de material según la siguiente tabla:

Material	Vías de desecho
Materiales auxiliares o contaminados	Residuos especiales
Madera	Basura barrida común
Plástico	Centro de recogida o barrido co- mún
Lubricantes	Centro de recogida y eliminación conforme a las hojas técnicas de seguridad \bigcirc \bigcirc 24
Baterías o pilas	Recogida de baterías y pilas
Metales	Recogida de metal usado
Material eléctrico	Chatarra eléctrica

Tab. 10-1 Desecho de grupos de materiales

10.4 Centros de recogida de desechos, instancias oficiales

Los centros de recogida de desechos y las instancias oficiales varían de un país a otro. Para la eliminación, observe las normativas locales.



II Suministro de recambios

GÜDEL

II.I Centros de asistencia



Tenga a mano los siguientes datos para consultas al servicio técnico:

- Producto, tipo (según placa de características)
- Número de proyecto, número de pedido (según placa de características)
- Número de serie (según placa de características)
- Número de material (según placa de características)
- Emplazamiento del equipo
- Persona de contacto en la empresa usuaria
- Descripción del objeto de la consulta
- Dado el caso, número de plano

Consultas habituales

Para consultas al servicio técnico, utilice el formulario de servicio que encontrará en www.gudel.com o diríjase al centro de asistencia competente:



El centro de asistencia de Suiza es responsable del resto de países no incluidos en la siguiente lista.



Los clientes con acuerdos especiales deben dirigirse a los centros de asistencia estipulados en el contrato.





Para consultas o problemas relativos al reductor planetario puede dirigirse al siguiente centro de asistencia técnica:

Güdel Sumer SAS Le Roqual Carsac-Aillac Zone industrielle 24200 Sarlat-la-Canéda

Número de teléfono:+33 5 53 30 30 80

Dirección de correo electrónico:info@gudel-sumer.com

América

País	Centro de asistencia competente	Teléfono	Correo electrónico
Brasil	Güdel Lineartec Comércio de Automção Ltda. Rua Américo Brasiliense n° 2170, cj. 506 Chácara Santo Antonio CEP 04715-005 São Paulo Brasil	+55 99590 8223	info@br.gudel.com
Argentina México	Güdel TSC S.A. de C.V. Gustavo M. Garcia 308 Col. Buenos Aires N.L. 64800 Monterrey México	+52 81 8374 2500 107	service@mx.gudel.com
Canadá Estados Unidos	Güdel Inc. 4881 Runway Blvd. Ann Arbor, Michigan 48108 Estados Unidos	+1 734 214 0000	service@us.gudel.com

Tab. 11-1 Centros de asistencia de América

Asia

País	Centro de asistencia competente	Teléfono	Correo electrónico
China	Güdel International Trading Co. Ltd. Block A, 8 Floor, C2 BLDG, No. 1599 New Jin Qiao Road Pudong 201206 Shanghai China	+86 21 5055 0012	info@cn.gudel.com
China automatización de prensas	Güdel Jier Automation Ltd. A Zone 16th Floor JIER Building 21th Xinxi Road 250022 Jinan China	+86 531 81 61 6465	service@gudeljier.com



País	Centro de asistencia competente	Teléfono	Correo electrónico
India	Güdel India Pvt. Ltd. Gat No. 458/459 Mauje Kasar Amboli Pirangut, Tal. Mulshi 412 111 Pune India	+91 20 679 10200	service@in.gudel.com
Corea	Güdel Lineartec Inc. 11-22 Songdo-dong Yeonsu-Ku Post no. 406-840 Incheon City Corea del Sur	+82 32 858 05 41	gkr.service@gudel.co.kr
Taiwán	Güdel Lineartec Co. Ltd. No. 99, An-Chai 8th St. Hsin-Chu Industrial Park TW-Hu-Ko 30373 Hsin-Chu Taiwán	+88 635 97 8808	info@tw.gudel.com
Tailandia	Güdel Lineartec Co. Ltd. 19/28 Private Ville Hua Mak Road Hua Mak Bang Kapi 10240 Bangkok Tailandia	+66 2 374 0709	service@th.gudel.com

Tab. 11-2 Centros de asistencia de Asia

Europa

País	Centro de asistencia competente	Teléfono	Correo electrónico
Dinamarca	Güdel AG	+41 62 916 91 70	service@ch.gudel.com
Finlandia	Gaswerkstrasse 26 Industrie Nord		
Grecia	4900 Langenthal Suiza		
Noruega			
Suecia			
Suiza			
Turquía			

País	Centro de asistencia competente	Teléfono	Correo electrónico
Bosnia y Herzegovina	Güdel GmbH Schöneringer Strasse 48 4073 Wilhering	+43 7226 20690 0	service@at.gudel.com
Croacia			
Austria	Austria		
Rumanía			
Serbia			
Eslovenia			
Hungría			
Eslovaquia	Güdel a.s. Holandská 4	+420 602 309 593	info@cz.gudel.com
República Checa	63900 Brno República Checa		
Portugal	Güdel Spain C/Industria 60	+34 93 476 03 80	info@es.gudel.com
España	Local 7 08025 Barcelona España		
Francia	Güdel SAS Tour de l'Europe 213 3 Bd de l'Europe 68100 Mulhouse Francia	+33 6989 80 6	info@fr.gudel.com
Alemania	Güdel Germany GmbH Industriepark 107 74706 Osterburken Alemania	+49 6291 6446 792	service@de.gudel.com
Alemania logística interna	Güdel Intralogistics GmbH Gewerbegebiet Salzhub I I 83737 Irschenberg Alemania	+49 8062 7075 0	service-intralogistics@de.gudel.com

País	Centro de asistencia competente	Teléfono	Correo electrónico
Italia	Güdel S.r.l. Via per Cernusco, 7 20060 Bussero (Mi) Italia	+39 02 92 17 021	info@it.gudel.com
Bélgica	Güdel Benelux Eertmansweg 30	+31 541 66 22 50	info@nl.gudel.com
Luxemburgo	7595 PA Weerselo		
Países Bajos	Países Bajos		
Estonia	Gudel Sp. z o.o. ul. Legionów 26/28	+48 33 819 01 25	serwis@pl.gudel.com
Letonia	43-300 Bielsko-Biała		
Lituania	Polonia		
Polonia			
Ucrania			
Rusia	Gudel Russia Yubileynaya 40	+7 848 273 5544	info@ru.gudel.com
Bielorrusia	Office 1902 445057 Togliatti Rusia		
Irlanda	Güdel Lineartec (U.K.) Ltd. Unit 5 Wickmans Drive, Banner Lane	+44 24 7669 5444	service@uk.gudel.com
Reino Unido	Coventry CV4 9XA West Midlands Reino Unido		

Tab. 11-3 Centros de asistencia de Europa

Resto de países

País	Centro de asistencia competente	Teléfono	Correo electrónico
	Güdel AG Gaswerkstrasse 26 Industrie Nord 4900 Langenthal Suiza	+41 62 916 91 70	service@ch.gudel.com

Tab. 11-4 Centros de asistencia para el resto de países



Consultas fuera del horario de atención

Para consultas al servicio técnico fuera del horario de atención, diríjase a los siguientes centros de atención:

Europa	Güdel AG Gaswerkstrasse 26 Industrie Nord 4900 Langenthal Suiza	+41 62 916 91 70	service@ch.gudel.com
América	Güdel Inc. 4881 Runway Blvd. Ann Arbor, Michigan 48108 Estados Unidos	+1 734 214 0000	service@us.gudel.com

Tab. 11-5 Centros de servicio fuera de horario de atención



II.2 Explicaciones relativas a la lista de recambios

II.2.I Lista de piezas

La lista de piezas contiene todas las piezas de su producto. Listas de piezas de recambio y de desgaste conformes a la explicación de símbolos.




Fig. 11-1 Explicación de los símbolos

A Recambios

Recambios (columna E): E = Recambio

V = Pieza de desgaste

11.2.2 Planos de ubicación

Las ubicaciones de las piezas de recambio pueden consultarse en los planos. Se trata de planos estándar. Es posible que algunas de las ubicaciones o las representaciones difieran de las de su producto.



12 Tablas de pares de apriete

12.1 Pares de apriete de los tornillos

NOTA

Vibraciones

Los tornillos a los que no se ha aplicado adhesivo se sueltan.

- Asegurar las conexiones atornilladas en piezas móviles con Loctite 243 de resistencia media.
- ¡Aplique el adhesivo a la rosca de la tuerca, no al tornillo!



12.1.1 Tornillos galvanizados

Salvo donde se indique lo contrario, los pares de apriete para los tornillos galvanizados engrasados con Molykote (MoS2) o fijados con Loctite 243 serán los siguientes:

Tamaño de rosca	Par de apriete [Nm]		
	8.8	10.9	12.9
M3	1.1	1.58	1.9
M4	2.6	3.9	4.5
M5	5.2	7.6	8.9
M6	9	13.2	15.4
M8	21.6	31.8	37.2
MI0	43	63	73
MI2	73	108	126
MI4	117	172	201
MI6	180	264	309
M20	363	517	605
M22	495	704	824
M24	625	890	1041
M27	915	1304	1526
M30	1246	1775	2077
M36	2164	3082	3607

Tab. 12-1 Tabla de pares de apriete de tornillos galvanizados engrasados con Molykote (MoS2)





12.1.2 Tornillos negros

Salvo donde se indique lo contrario, los pares de apriete a aplicar a los tornillos negros aceitados o sin engrasar, o fijados con Loctite 243, son los siguientes:

Tamaño de rosca	Par de apriete [Nm]		
	8.8	10.9	12.9
M4	3	4.6	5.1
M5	5.9	8.6	10
M6	10.1	14.9	17.4
M8	24.6	36.1	42.2
MI0	48	71	83
MI2	84	123	144
MI4	133	195	229
MI6	206	302	354
M20	415	592	692
M22	567	804	945
M24	714	1017	1190
M27	1050	1496	1750
M30	1420	2033	2380
M36	2482	3535	4136

Tab. 12-2 Tabla de pares de apriete de tornillos negros aceitados o sin engrasar



12.1.3 Tornillos inoxidables

Salvo donde se indique lo contrario, los pares de apriete para los tornillos inoxidables engrasados con Molykote (MoS2) o fijados con Loctite 243 serán los siguientes:

Tamaño de rosca	Par de apriete [Nm]		
	50	70	80
M3	0.37	0.8	1.1
M4	0.86	1.85	2.4
M5	1.6	3.6	4.8
M6	2.9	6.3	8.4
M8	7.1	15.2	20.3
MI0	14	30	39
MI2	24	51	68
MI4	38	82	109
MI6	58	126	168
M20	115	247	330
M22	157	337	450
M24	198	426	568
M27	292	_	_
M30	397	_	_
M36	690	_	_

Tab. 12-3 Tabla de pares de apriete de tornillos inoxidables engrasados con Molykote (MoS2)

GÜDEL



Índice de imágenes

Fig. 2 - I	Adhesivo de advertencia "Superficies calientes"	21
Fig. 2 -2	Etiqueta adhesiva de advertencia "Componentes pesados" .	21
Fig. 3 - I	Reductor planetario Güdel: Identificar la cantidad de lubricante	26
Fig. 4 - I	Estructura NRH	29
Fig. 4 -2	Estructura NRHP	30
Fig. 4 -3	Estructura NGHP	31
Fig. 5 - I	Enganchar medios de carga	34
Fig. 5 -2	Símbolos de embalaje	34
Fig. 5 -3	Retirar el seguro de transporte: Reductor planetario Güdel	36
Fig. 5 -4	Enganchar medios de carga: reductor planetario	38
Fig. 6 - I	Enganchar medios de carga: reductor planetario	40
Fig. 6 -2	Montar el seguro de transporte: Reductor planetario Güdel	42
Fig. 6 -3	Montar el reductor planetario: NRH, NRHP	44
Fig. 6 -4	Retirar el seguro de transporte: Reductor planetario Güdel	46
Fig. 6 -5	Premontar el reductor planetario NGHP	47
Fig. 6 -6	Premontar el NGHP	48
Fig. 6 -7	Ajustar el reductor planetario NGHP	49
Fig. 6 -8	Fórmula de cálculo: Diámetro primitivo del piñón	66
Fig. 6 -9	Fórmula de cálculo: Valor a partir de la clase de precisión	66
Fig. 6 -10	Fórmula de cálculo: Valor a partir de la concentricidad del piñón	66
Fig. 6 - 1 I	Fórmula de cálculo: Valor recomendado para la holgura entre flancos de dientes	66
Fig. 6 -12	Fórmula de cálculo: Ángulo de ajuste	66
Fig. 6 -13	Retirar el seguro de transporte: Reductor planetario Güdel	69
Fig. 6 - 14	Montar el motor: Reductor planetario Güdel	70
Fig. 7 - I	Enganchar medios de carga: reductor planetario	81



Fig. / -2	Bosch Rexroth)	83
Fig. 7 -3	Retirar el motor: Reductor planetario Güdel	85
Fig. 7 -4	Montar el motor: Reductor planetario Güdel	86
Fig. 7 -5	Plan de mantenimiento: unidad de reductor Güdel con acoplamiento de elastómero	89
Fig. 7 -6	Número de identificación del manual	99
Fig. 8 - I	Sustituir el lubricante	103
Fig. 8 -2	Reductor planetario Güdel: Identificar la cantidad de lubricante	104
Fig. 8 -3	Retirar el piñón NRH y NGHP	106
Fig. 8 -4	Montar el piñón NRH y NGHP	108
Fig. 8 -5	Retirar el piñón NRHP	110
Fig. 8 -6	Montaje del piñón NRHP	Ш
Fig. -	Explicación de los símbolos	131



Índice de tablas

Tab I	Historial de revisiones	3
Tab. I-I	Explicación de símbolos y abreviaturas	12
Tab. 3-I	Reductor planetario Güdel: Relación de transmisión	26
Tab. 3-2	Reductor planetario Güdel: Cantidad de lubricante [cm�3]	27
Tab. 3-3	Rangos de temperatura	27
Tab. 6-1	Lubricantes:	48
Tab. 6-2	Ejemplo de masa NGHP 080	5 I
Tab. 6-3	Reductor planetario NGHP Tabla para el ajuste del engra- ne de dientes	51
Tab. 6-4	Ejemplo de masa NGHP 100	55
Tab. 6-5	Reductor planetario NGHP Tabla para el ajuste del engra- ne de dientes	55
Tab. 6-6	Ejemplo de masa NGHP 140	60
Tab. 6-7	Reductor planetario NGHP Tabla para el ajuste del engra- ne de dientes	60
Tab. 6-8	Lista de abreviaturas	67
Tab. 6-9	Valor asignado: Lubricación	68
Tab. 6-10	Valor asignado: Tamaño de reductor	68
Tab. 6-11	Valor asignado: Ángulo oblicuo	68
Tab. 6-12	Productos de limpieza: Acoplamiento, superficies de contacto y eje	70
Tab. 6-13	Pares de apriete de los tornillos de acoplamiento: Reductor planetario Güdel	71
Tab. 7-1	Intervalos de mantenimiento en turno (5 días / semana)	77
Tab. 7-2	Intervalos de mantenimiento en turno (7 días / semana)	77
Tab. 7-3	Lubricantes: Eje piñón	78
Tab. 7-4	Tabla de inspección	80
Tab. 7-5	Productos de limpieza: Acoplamiento, superficies de contacto y eje	86
Tab. 7-6	Pares de apriete de los tornillos de acoplamiento: Reductor planetario Güdel	87
Tab. 7-7	Tabla de mantenimiento	91



Tab. 8-1	Lubricantes: Reductor planetario Güdel	102
Tab. 8-2	Reductor planetario Güdel: Relación de transmisión	105
Tab. 8-3	Reductor planetario Güdel: Cantidad de lubricante [cm�3]	105
Tab. 8-4	Características de los tornillos prisioneros	106
Tab. 8-5	Las características del tornillo de fijación dependen del módulo del piñón	108
Tab. 10-1	Desecho de grupos de materiales	122
Tab. II-I	Centros de asistencia de América	126
Tab. 11-2	Centros de asistencia de Asia	126
Tab. 11-3	Centros de asistencia de Europa	127
Tab. 11-4	Centros de asistencia para el resto de países	129
Tab. 11-5	Centros de servicio fuera de horario de atención	130
Tab. 12-1	Tabla de pares de apriete de tornillos galvanizados engrasados con Molykote (MoS2)	133
Tab. 12-2	Tabla de pares de apriete de tornillos negros aceitados o sin engrasar	134
Tab. 12-3	Tabla de pares de apriete de tornillos inoxidables engrasados con Molykote (MoS2)	135



Índice de palabras clave

Adhesivo de advertencia 21
Ajustar NGHP 49
Almacenamiento 116
С
Cantidad de lubricante Identificar 26, 104
Centros de asistencia 125
Centros de recogida de desechos
Comentarios 99
Comentarios acerca del manual 99
Comentarios del cliente 99
Condiciones de almacenamiento
Cualificación del personal 39
D Datos técnicos
Designación de peligros 21
Desmontar
Dispositivo de monitorización 22
Dispositivo de protección 22
Duración de conexión 76
E
Eliminación
Estado de la tecnología 13
Explicación de las abreviaturas 12
Explicación de los símbolos 12

F
Ficha técnica de seguridad 24
Finalidad del documento I I
Finalidad prevista 25
Funcionamiento 13
G
Garantía 18
н
Humedad del aire 27, 116
ı
Identificación 117
Indicaciones de peligro 19
Inspección general 79
I
Limpieza 117
Lista de recambios 131
Lubricantes
sustituir 102 sustituir: Reductor planetario
Güdel 102
Lubricar Eje piñón
Lubricar el piñón del eje 78
Lubricar et pinori dei eje 70



M	
Medidas de protección	18
Medios de carga Enganchar: Motor Enganchar: Reductor planetario 37, 40, 81	
Montar Motor	80 80 11
Montar el piñón NRHP I	П
Motor Enganchar medios de carga Montar	86
MSDS	24
N	
NGHP Ajustar Premontar	
Normas de instalación	18

P	
Par de apriete 73, 100	0
Pares de apriete	2
Peligros remanentes 13	3
Piñón sustituir 100	6
Piñón especial 66	6
Piñón NGHP montar	
Piñón NRH montar	
Premontar NGHP48	8
Puesta fuera de servicio 116	6



R
Rango de temperatura 27
Recambio 73, 100
Recambio original 73, 100
Reductor Desmontar 121 sustituir: Reductor planetario Güdel 81
Reductor planetario montar
Reductor planetario Güdel Cantidad de lubricante 26, 104 Montar el seguro de transporte
Retirar el seguro de transporte
•
Retirar Motor 84 Piñón NGHP 106 Piñón NRH 106 Piñón NRHP 110
Retirar el piñón NRHP 110
S Seguridad en el trabajo 18
Seguro de transporte montar: Reductor planetario Güdel
Señales de advertencia 20
Símbolo 20
Sustituir Lubricantes

Т	
Temperatura I	16
Temperaturas ambiente	27
Trabajos de mantenimiento tras 150 horas tras 22 250 horas tras 2250 horas	78 81
Trabajos finales	88
Transporte	33

GÜDEL



Versión 2.0

Autor romkal

Fecha xx.xx.2019

GÜDEL AG

Industrie Nord

CH-4900 Langenthal

Suiza

Teléfono +41 62 916 91 91 Fax +41 62 916 91 50

E-mail info@ch.gudel.com

www.gudel.com



GÜDEL AG
Industrie Nord
CH-4900 Langenthal
Suiza
Teléfono +41 62 916 91 91
info@ch.gudel.com
www.gudel.com